

**TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRIGI**

**TÜRKMEN POLITEHNİKI INSTITUTY**

A.Nurýyew

**Nebit gaz guýulary burawlananda kynçlyklar we awariýalar**

**Hünär:** „Nebit we gaz guýulary burawlama“

**Aşgabat-2010 ý.**

## GİRİŞ

1. Giriş.
2. Buraw işlerindäki awariýalar.
3. Awariýalaryň sebäpleri.

Nebitgaz senagatynyň ösüşi burawlamagyň tizligine bagly. Emma guýylary burawlamagy awariýalar we çylşyrymlı ýagdaýlar bökdeýär, olary ýok etmek üçin burawlamagyň umumy wagtyndan 10-12% göterim harçlanýar.

Buraw kärhanalary häzirki döwürde dünýä tejribelerine laýyk gelýän buraw desgalary, enjamlary, gurallary we abzallary bilen üpjün edilýär.

Burawlamak üçin täze tehnologiýa usullary 7-12 müň metr guýylary burawlamak we guýy gurluşygyny üstünlikli ýerine ýetirmek häzirki döwürde mümkün.

Emma häzirki zaman tehnikasy we tehnologiýasy burawlamakda bir-näçe ýerlerde nädogry ulanylýar we peýdalanýar, hem-de awariýalaryň we çylşyrymlı ýagdaýlaryň ýuze çykmagyna eltýär. Täze meýdançalary özleşdirmekde dag geologiýa şertleriniň aýratynlyklaryny gowy öwrenmezlik çylşyrymlı ýagdaýlara eltýär.

Awariýalaryň we çylşyrymlı ýagdaýlaryň öňüni almak problemasy häzirki döwürde hem aktual problema. Olary çözmeňiň usullary kän wagty we maýa harajatlaryny tygşytlamaga we tehnika-ykdysady görkezijilerini artdyrmagá mümkünçilik berer. Yatda saklamaly, ýagny buraw işlerini ýerine ýetirijiler aladasyz we gowşak öz işlerini ýerine ýetirende awariýalara eltýär. Buraw işgärleriniň beýik kwalifikasiýaly işleri nebitgaz guýylaryny burawlamakda ilki bilen awariýasız we çylşyrymlı ýagdaýsyz öz berilen wagtynda buraw işlerini geçirmäge mümkünçilik döredýär.

## Tema: AWARIÝALAR WE ONUŇ SEBÄPLERI

1. Awariýa barada düşünje.
2. Alyp baryjy trubalar bilen awariýalar.
3. Birleşýän gulplar bilen awariýalar.

### **Awariýa barada düşünje**

Nebitgaz guýylaryny burawlamak- çylşyrymlı tehnologiýa prosesi.

Ony ýerine ýetirmek üçin örän kän dürlü görnüşli enjamlar, gurallar we materiallar ulanylýar.

Guýyda ýerleşen enjamlaryň işini adamlar görüp bilmeýärler, olaryň iş ýagdaýy barada diňe abzallaryň görkezijileri bilen bilmek bolýar.

Ol hem enjamlary ullanmak we olara gözegçilik etmek üçin ýokary talaplary berjaý etmeli bolýar we tehnologiýanyň talaplaryny ýerine ýetirmeli.

Kärhanalaryň tehnologiýa gulluklarynyň uly guramaçylyk işlerini ýerine ýetirmeli bolanda hem awariýalary ýok etmegiň faktorlaryny aýyryp bolan ýok.

Burawlaýjylaryň ýene kän wagtlap awariýalar bilen göreşmegi mümkün. Awariýa diýen söze düşünmelişi – guýy gurluşygynyň tehnologiá prosesiniň bozulmagy, we sütün trubalarynyň hereketsiz bolmagy ýa-da olaryň döwülmegi, guýynyň içinde sütüniň elementleriniň galdyrmagy we başgada dürlü zatlaryň galmagy, hem-de olary ýokary ýeriň ýüzine çykarmak üçin ýörite işleri geçirmegiň talaplaryny berjáy etmek.

Häsiýetli döwülmeler bolýarlar: sütüniň göwresinden döwülmek ýa-da birleşmeleriň bölekleri – buraw, ABT-laryn, alyp baryjy trubalaryň, oturtma trubalarynyň, NKT-leriň, gulplaryň, geçirijileriň, düýp hereketlendirijileriniň döwükleri, amortizatorlar, rassiriteller, sentratorlar, dolotalar, kömekçi we tutuwy esbaplar we ş.m. Bulardan başgada guýda dolotalar, düýp hereketlendirijileri, geofiziki we beýleki gurallar we olaryň bölekleri gatlamagy mümkün.

Kä wagt buraw we oturtma sütünleri bir bada gapjalýar ýa-da guýda pahnalanýar. Oturtma sütünleriniň ýemşirilmegi ýa-da násazlygy bolmagy mümkün.

Ýene-de garaşylmadyk nebitgazsuw zyňmaklygy guy gurluşygynyň prosesini saklaýar.

Ähli ýokarda görkezilen tehnologiá prosesiniň násazlyklary guy gurluşygynnda olary ýok etmek üçin goşmaça işleri geçirmeli bolýar we wagtyna garamazdan, olary ýok etmek üçin burawlamaq işlerinde awariýalara girýär.

Guý gurluşygynyň yzygiderli tehnologiá prosesiniň násazlygy tehnologiá proýektiniň we buraw işleriniň geçirilişiniň düzgünleriniň talaplaryny ýerine ýetirende bolýan dag geologiá häsiýetleri-ergini ýuwutmak, nebitgazsuw ýokary zyňmaklyk, çüwdürimler, oprulmalar, želoblar, guýynyň gyşarmagy, hem-de tebigi betbagtçylygyň täsirleri-çylşyrymlı ýagdaýlara girýär.

## **Awariýalaryň sebäpleri**

Awariýalar esasan hem tehnologiá prosesini ýerine ýetirýänleriň işiniň geleňsizliginde we enjamlary, gurallary, esbaplary taýýarlaýnlaryň işiniň kemçiliginde bolýarlar.

Awariýalaryň esasy sanlary buraw işlerini alyp barýan tehnikanyň we tehnologiyanyň talaplary bozulanda (bir näçe kärhanalarda 95% göterime çenli etýär) guýy gurluşygynyň taslamasyny ýerine ýetirilmände bolýar.

## **Tema: NEBITGAZ GUÝYLARYNY BURAWLANANDAKY AWARIÝALAR WE OLARYŇ SEBÄPLERI**

1. ABT-lar bilen awariýalar.
2. Buraw sütüniniň elementleriniň döwülmegi.
3. Truba materialynyň defektleri.
4. Laboratoriáya barlaglary.
5. Hyr birleşmegiň döwülmegi.
6. Dolotalar bilen awariýalar.

Alyp baryjy trubalar (ştangalar) bilen bolýan awariýalar, birleşýän gulplar bilen, ABT-lar bilen we geçirijiler bilen.

Köp dürli teoriýa barlaglarynyň esasynda tejribelikde subut edilen, ýagny buraw sütüniniň elementleriniň döwülmegi esasan hem metallaryň ýadawlygy sebäpli. Metallaryň ýadawlygy indiki esasy täsirleriň ýagny yüklemäniň üýtgäp durmagyndan: üýtgeýän gyşarma, buraw sütüniniň yrgyldysyndan, aýlaw ugrylardan. Metallaryň ýadawlygynyň artmagyna we ýuze çykmagyna indiki faktorlar kömek edýärler:

1. Truba metalyň defektleri – gatlaklama we metalyň struktura birdeňsizligi, göze görülmeyän başga goşundylar we konstruktiv defektler – kese kesik diametrleriniň çalt uly – kiçiliği, ýiti kesimler, berk metalyň yzy we ş.m.
2. 8-nitkaly hyrlaryň kiçi aýlaw radiusy (trubalarda).
3. Gulplaryň diregsiz birleşmeleri ulanylanda.
4. Amatly bolmadyk geologo- we tehnologiýa aýratynlyklary we burawlamagyň režimininiň bozulmagynda.

Şeýle amatsyz ýagdaýlara girýänleri:

- a) dag jynslarynyň gatlarynyň çalt üýtgemegi, dürli gatylykdaky, gatlaklaryň ýapgytlary;
- b) sütüniň işi himiki agressiw goşundylarda (duzlar, kislotalar, aşgarlar we ş.m.) poslamagyň döremegine kömek berýänler;
- c) dolotanyň ölçügi buraw trubalarynyň diametrine gabat gelmeýär;
- d) buraw sütüniniň yrgyldysy bilen buraw nasosynyň ergini çykarýan ýerindäki basyşyň yrgyldysy bilen gabat gelende rezonans döremeginde;
- e) buraw sütünini çakdan aşa gysyp ulanmakdan, ýagny ABT bolmadyk ýada ABT-nyň azlyk edýän ýagdaýında;
- f) berilen çuňlukda buraw trubalarynyň gabat görnüşi gabat gelmeýände;
- g) buraw trubalarynda çet zatlaryň ýemşerdilen yzy bolanda (dolotanyň, şaroşkanyň, berk dag jynslarynyň we ş.m.).

Agzalan faktorlar döwülmäge kömek edýärler- alyp baryjy trubalarynyň göwresinden we hyryndan; buraw trubalarynyň-galyňlandyrylan ýerinden we göwresinden, buraw gulplarynyň nippeliniň konusly ýerinden, muftanyň we nippeliň hyryndan, ABT-laryň konusyndan we nippelinden.

Buraw trubalarynyň gulplarynyň döwülmegi awariýalary ýok etmekde kän güýç berilen sebäpli bolýar, hem-de olary taýýarlanýan döwründe nädogry termoobrabortkadan bolýar.

Guýynyň düýbinde (zaboýda) buraw trubalary işlände bir-näçe dolotalar çalşyrylanda hem awariýa bolýar.

Agraldylan buraw trubalarynda hem buraw trubalarynyň gulplaryndaky ýaly nippeliň halkasy we muftasy döwülyär. Kä wagt ABT-lar dürli çuňluklary, ýonmalary we kebşirlenen ýerleri, elewatorda saklamak üçin taýýarlananda gowşaýar. Bir diametrden beýleki dizmetre geçilen ýerlerinde dartgynlyk üýtgeýär.

Kesilen ýerleri jaýryk emele gelmegine getirýär we ABT-nyň döwülmegi mümkün. Şeýlelikde awariýa emele gelýär. Mysal, ABT-nyň elewator üçin geçilýän diametri gowşak bolmagy mümkün.

Alyp baryjy trubalarda (kwadrat ştangalarda) ýokarky geçirijä geçen ýerindäki hyrdan döwülmegi mümkün ýa-da aşaky geçirijä geçýän hyrdan döwülmegi mümkün.

Trubalaryň iki gyrasynyň gulplarynyň kebşirlenen ýagdaýında bolýan indiki awariýalar: trubanyň göwresinde kebşirlenen ýerinden döwülmegi ýa-da buraw ergininiň uly basyşda kebşirlenen ýeri ýuwmagy.

Laboratoriýa barlaglary görkezýär, erginiň kebşirlenen ýerini ýuwmagy truba metalynda başga garyndynyň bolmagy we metalyň gat-gat bolmagy, ýa-da truba taýýarlananda hiliniň pesligi.

Hyr birleşmeleriniň döwülmeginiň esasy sebäpleri, olaryň sürnelmegi we erginiň uly basyşda ýuwmagy.

Egerde trubalar awtomatlaşdyrylan açarlar bilen towlananda, onda hyr birleşmeleriniň biri-birine garşy şählce süýşende sürnelmäni çaltlandyrýar. Hyrlaryň sürnelmesine çalt täsir edýäni buraw erginindäki abraziw goşundylar we erginiň uly basyşy.

Agraldylan buraw trubalarynyň hyr birleşmeleri agyr şertlerde işleyärler we olara agram düşýär.

Hyrlaryň konuslarynyň deň dälligi sebäpli hem buraw trubalarynyň hyrly ýerinden döwülip awariýa bolmagy mümkün.

### **Dolotalar bilen bolýan awariýalar**

Dolotalar bilen awariýalar iki dürli bolýarlar: dolotanyň hyrdan towlanyp aýrylmagy we olaryň döwülmegi.

Hyrdan towlanyp aýrylmagy berkitme düzgüniniň bozulmagy we guýa goýberilende bolmagy mümkün.

Dolotalaryň döwülmeginiň sebäpleri bolup biler: guýynyň düýbinde (zaboýda) örän kän wagt saklanmagy, ABT bilen berilýän agramyň artyklygy, dolota guýa goýberilende zaboýa urulmagy ýa-da ustupa urulmagy, burawlanýan dag jynslaryna gabat gelmeyänligi, daýanç esaslarynyň we kebşirlenen ýerleriniň berk dälligi, dolotalaryň pahnalanmagy (заклинивание) we ş.m.

## **Tema: BURAW SÜTÜNLERINIŇ GAPJALMAGY. OTURTMA SÜTÜNLER GOÝBERILENDÄKI WE BERKIDILENDÄKI AWARIÝALAR**

1. Buraw sütünleriniň gapjalmagy.
2. “Salnikleriň” emele gelmegi.
3. “Želoblarda” sütüniň galmagy.
4. Oturtma sütünler goýberilendäki awariýalar.
5. Sütünler berkidilendäki awariýalar.
6. Guýa oturtma sütünleriniň gaçmagy.
7. Oturtma sütünleriniň ýemşirilmegi.
8. Sütün berkidilende semendiň galmagy.
9. Sütüniň elementleriniň hiliniň pesligi.

Guýda buraw sütünleriniň gapjalmagynyň sebäpleri indikiler:

1. Hereketsiz guýda buraw sütüniniň goýulmagy.
2. "Salnikleriň" emele gelmegi.
3. Az we haýal buraw ergini bilen burawlananda.
4. Guýynyň daralan ýerlerinde gapjalmagy.
5. "Želoblarda" buraw sütüniniň galmagy.
6. Geologiya şertleri bilen dag jynslarynyň oprulmagy (argillitlerde, alewrolitlerde, gatlagyň gyşarmagynda) we tehniki sebäplerde (burawlamagyň haýallmagy, kän wagt boş durulmagy, erginiň udel agramynyň pesligi we ş.m.).

### **Oturma sütünler goýberilendäki we berkidilendäki awariýalar**

Guýyny oturtma sütünler bilen berkidilende indiki awariýalar duş gelýär:

Şlamda oturtma sütünleriniň guýa gitmezligi, ýokary çekilende dartylmagy we gapjalmagy.

Guýa aýratyn trubalar ýa-da seksiyalaryň gaçmagy.

Oturma sütünleriniň ýemşirilmegi.

Oturma sütünleriniň hyr birleşmeleriniň bozulmagy.

Awariýalaryň sebäpleriniň görnüşleri bolup biler:

- guýyny taýýarlamagyň hiliniň pesligi;
- guýynyň niliniň azimutynyň we çalt gyşaryp üýtgemegi;
- oturtma sütünleri goýbermek üçin ýeterlik meýilnama düzülmezligi we ony ýerine ýetilişiniň pesligi.

Guýa oturtma sütünleriniň gaçmagynyň sebäpleri: göterip-düşürýän gurallaryň we enjamlaryň násazlygy, hasap maglumatlary esgär etmezlik, goýberilende çalt berden rotoryň üstünde oturtmak, hil taýdan doly mufta bilen nippeliň berkidilmegi, pahna tutujylarynyň násazlygy we ş.m. Oturtma sütünleriniň ýemşirilmegi tersine täsir edýän klapan bilen goýberilende buraw ergini bilen wagtly-wagtynda doldyrylmazlyk we uly tizlikde guýa goýbermek.

Hyr birleşmeleriniň bozulmagy olary nädogry towlamak ýa-da bir sapak (nitka) üstüne towlamak, hem-de truba taýýarlananda zawod hiliniň pesligi we ellipisligi.

Oturma sütünler sementlenende mümkün: trubanyň göwresiniň bozulyp ýarylmagy, ol hem goýbermegiň düzgüniniň gödek bozulmagy, sütüni şlama oturtmak, sement ergininiň wagtyndan öň gatmagy. Beýle ýagdaylarda buraw erginini sirkulýasiýa edilende we uly basynda trubalar ýarylýar. Hyr birleşmeleriniň bozulmagy mümkün haçanda sementleyiji agregat wagtynda duruzylmanda, ýagny "stop" alynanda. Oturtma sütünleri sementlenende onuň içinde sement ergini galmagy mümkün. Sement erginini sütüniň içinde galdyrylmagyň sebäpleri bolup biler: sement ergini basyjy buraw ergininiň tizliginiň azalmagy, ýagny sütüne sement ergini basylandan soňra wagtynda buraw ergininiň basylmazlygy hem-de araçak emele gelmegi, tersine täsir edýän klapanyň tarelkasynyň we muftanyň arasyndaky ysyň kiçiligi, guýynyň temperatura şertine

segment ergininiň hiliniň pesligi we şol sebäpli semendiň gatmagy, segment erginini garmak üçin suwyň hapalanmagy we semendiň gatmagyny çaltlandyrmagy, basyjy probkanyň hiliniň pesligi, segment erginini taýýarlamakda we sementlemegiň tehnologiýasyna gowşak gözegçilik bolanda. Sementlenen oturtma sütünleri ulanylanda ýemşirilme, üzülme we sütünleriň gyşarmagy bolmagy mümkün we kwadrat ştangasy bilen oturtma sütüniniň sürtenmesinde jebisligiň bozulmagy we beýleki awariýalar.

## **Tema: BURAW SÜTÜNLERINIŇ GUÝA GAÇMAGY**

1. Buraw sütünleriniň guýa gaçmagy.
2. Awariýalaryň beýleki görnüşleri.
3. Sütüni guýynyň ýokarsynda saklaýan gurallaryň násazlygy.

Buraw sütünleriniň guýa gaçmagy esasan hem sütünleri goýberip-galdyrmak işleriniň tehnologiýasynyň bozulmagynda we göterip-düşürýän enjamlarynyň hemde mehanizmleriniň násazlygynda bolýar. Has kän duş gelýän tehnologiýa bozulmalary we násazlyklar indikiler:

Buraw sütüni bir ştropda galdyrylanda.

Elewatorlaryň truba oturdylýan ýerleriniň 3 mm kän işläp sürnelmesi.

Elewatorlaryň gapysynyň berkidilýäniniň gowşaklygyndan.

Göteriji kryugyň zaşelkasynyň gurluşynyň kämil dälliginden.

Kryugyň gapdal halkalarynyň döwülmeginde.

Tormoz düzüminiň násazlygynda – tormoz lentasynyň uzulmeginde, tormoz kolodkalarynyň çakdan artyk surnelmeginde, gidrodinamiki tormozyň aýrylmagynda, tormoz düzüminiň şarnirleriniň sürnelmeginde tormoz lentasynyň çekilýän boltynyň hyrynyň bozulmagynda.

Buraw sütüniniň birleşmeleriniň sütün guýa goýberilende çalt birden rotoryň üstüne oturdylanda ýa-da guýydaky ustupa oturdylanda.

Buraw sütüni uzak wagtlap barlagsyz ulanylanda trubanyň gowşan ýerlerinden we gowşak birleşmelerden döwülmegi mümkün.

Zähmet tertip-düzgüni we tehnologiýa düzgüni bozulanda, buraw brigadasynyň işgärleriniň ýeterlik tejribesiniň ýok ýerinde we enjamlaryň konstruktiv etmezçiliginde buraw sütünleri guýa gaçmagy mümkün.

### **Awariýalaryň beýleki görnüşleri**

Awariýalaryň beýleki görnüşlerine girýänleri:

Guýynyň ýokarsynda dürli gural-abzallar bilen işlände tehnologiýanyň talaplary ýerine ýetirilmän ýagdaýynda çet zatlaryň guýa gaçmagy.

Guýda sütün gapjalanda, guýynyň düýbinde dürli enjamlar, kabel, şablon, torpeda galdyrylanda, guýda elektrometrik (karotaž) işleri geçirilende, ýa-da guýda barlag işleri geçirilende, kömekçi işler geçirilende bolýan awariýalar guy agzalan işlere gowy taýýarlanmadık ýagdaýda we ulanylýan esbaplar berkidilmedik ýagdaýda bolýar. Beýle awariýalaryň sebäpleri işdäki kemçilikler,

geleňsiz işlemek, karotaž işlerinde surnelen kabeli ulanmak, we kabelleri biri-biri bilen gowşak birleşdirmek, kabel goýberilip-galdyrylanda rugsat edilmédik tizlikde işlemek we ş.m.

Buraw wyşkasynyň döwülmeginiň sebäpleri bolýar:

Göterip-düşürmek işlerinde burawlaýjynyň seresapsyzlygy sebäpli we protiwozataskiwateliň násazlygy sebäpli talewyý blogyň kronbloga ulanmagy we talewyý kanat üzülip talewyý blogyň sütün bilen aşak gaçmagy.

Buraw sütünü gapjalanda sütünü bojatmak üçin ýokary çekip aşak goýberilende artyk yüklenme sebäpli.

Wyşkanyň aýratyn böleklerinde ýadawlyk jaýryklaryň we defektleriň emele gelmeginde.

Wyşkanyň bolt birleşmeleriniň gowşamagynda.

Wyşkanyň fundamentiniň çökmeginde.

Agramy görkeziji indikatoryň násazlygynda.

Wyşkany saklaýan gapdal kanatlarynyň gowşamagy we üzülmegi we ş.m.

## Tema: AWARIÝALARY YOK ETMEGIŇ USULLARY

1. Awariýalary ýok etmek.
2. Buraw sütünü bilen awariýany ýok etmek.
3. Gapjalan buraw sütünü çykarmak.

Awariýalary ýok etmezden önerti, häzirki döwürdäki tutujy işleriniň we awariýalary ýok etmegiň tejribelerini dernäp gözden geçirmeli.

Şonlukda göz öňünde tutmalysy, ýagny, gabat (deň) gelmedik awariýa gurallary we abzallary ulanmak awariýalary çylşyramlyşdyrýar we kā wagt guýyny sandan çykarmaga eltýär.

Guýda buraw trubalarynyň döwülenine çak edilende, burawlaýy buraw trubalaryny galdyryp başlamaly. Şol sanda esasy işleri bökdemän we iş ýerini galdyrman burawlaýy wahtanyň işgärleriniň birinden buraw ussasyna, egerde ol ýerinde ýok bolanda kärhananyň ýolbaşçylaryna awariýa barada habar bermeli.

Awariýany ýok etmek işlerini buraw ussasy tarapyndan çylşyrymly işler barada uly inženeriň (ussanyň) ýolbaşçylarygynda ýa-da kärhananyň baş inženeriniň ýolbaşçylarygynda geçirilmeli.

Egerde buraw desgasynnda bir-näçe ýolbaçy işgärler bolanda jogapkär ýolbaşçy uly wezipeli bolmaly we buraw ussasyna onuň görkezmeleri ýetirilmeli.

Tutujy guraly ýa-daabzaly guýa goýbermezden önerti buraw ussasy onuň umumy eskizini we ornaşdyrmasyň we tutujy ýeriniň ölçegleri bilen düzмелі.

Tutmak işlerini başlamazdan önerti talewyý kanadyň we göterip-düşürýän enjamlary barlamaly.

Buraw sütüniniň ähli gulplaryny we tutujy gurallaryň böleklerini maşyn açarlary bilen ýa-da awtomatlaşdyrylan açarlary bilen berkitmeli.

Tutujy gural bilen buraw sütüniniň uzynlygy şeýle hasap bilen saylanmaly, ýagny tutyjy guralyň berkligi rotor bilen geçirilmeli we buraw trubasy prewentyryň

plaşkalarynyň gabagynda bolup rotorda bolsa alyp baryjy (kwadrat görnüşli ştanga) truba bolmaly.

Tutujy gural galdyrylanda, tutulan trubalar bilen ýa-da tutulan beýleki zat bilen birleşýän sütün gulplaryny rotoryaýlaman AKB açary bilen ýa-da maşyn açarlary bilen gowşadyp el güýji bilen açmaly.

### **Buraw sütüni bilen bolan awariýany ýok etmek**

Buraw sütüni bilen bolan awariýanyň nyşany (alamaty) bolýar:

- agramy görkezýän indikatoryň görkezijisiniň üýtgemegi;
- buraw ergini basylýan trubageçirijilerde basyşyň peselmegi;
- burawlamagyň mehaniki tizliginiň bolmazlygy;
- buraw sütüniniň aşak erkin gitmegi.

### **Gapjalan buraw sütünini çykarmak**

Buraw sütüni gapjalanda buraw ergini bilen güýcli depginde guýyny ýuwmalý we buraw sütünini ýokary çekip çalt aşak goýbermeli. Şol wagt hem dartyş güýjini buraw trubasynyň we wyşkanyň ýumrulýan çägine ýakyn eltmeli däl. Köplenç wagtda buraw sütüniniň öz agramyndan artyk 20 tonnadan kän güýcli çekmeginiň peýdasy ýok.

Sütüni gapjama ýagdaýy dörände çalt amatly usuly saýlamaly, 2-3 sutkalap sütüni ýokary-aşak çekip durmaly däl, sütüniň ýa-da wyşkanyň ýumrulýan çägine getirilmegi mümkün.

2-3 sagat guýyny güýcli depginde ýuwup we ýokary-aşak çekmek işlerinden soňra wanna goýmagyň ugryna çykmalý. Egerde nebiti getirmek üçin kän wagt gerek bolanda, onda suw wannasyny goýmaly we sütüni bölek-bölekläp çykarmaly ýa-da gapdalan ýerinden (TDŞ-nyň kömegini bilen) torpedirlemeli.

Gapjalan ýerini hasap usuly bilen formula esasynda anyklanylýar:

$$L = 1,05 \frac{EF}{P_2 - P_1} \Delta l,$$

bu ýerde

1,05 – koeffisiýent, gaty gulplaryň barlygyny nazara alýan;

$E$  - Ýungyň moduli,  $2,1 \cdot 10^6$  kG/sm<sup>2</sup> deň;

$F$  - trubanyň kese kesiginiň meýdany, sm<sup>2</sup>;

$P_1$  we  $P_2$  - dartylyan güýç, kG;

$\Delta l$  - sütüniň uzalmagy, sm.

$\Delta l$ -iň uzalmagyny we dartylyan güýcleriň  $P_1$  we  $P_2$  indiki görnüşde anyklanylýar.

1. Sütüne  $P_1$  güýç berilýär, ol hem agramy görkezýän indikatoryň görkesijisinden 5 bölek uly bolmaly (gapjalmazdan öň sütüniň agramyndan) we alyp baryjy trubada (kwadrat şangasynda) rotoryň stolynyň tekizliginiň hereketsiz duran yerinde.

2. Ikinji gezek sütüni ýokary güýç bilen çekmeli, öňki 5 bölekden artyk ýene 5 bölege we çalt öňki boluşyna pesltmeli ( $P_1$ ). Birinji we ikinji bellekleriň aratapawudy talewyý mehanizminiň rolikleriniň sürtenmesini aňladýar.
3. Ilkinji iki bellegiň araçägini deň bölüp ortalık ýokarky belligi hasap üçin çyzmaly.
4. Buraw sütüniniň trubalaryna  $P_2$  güýç berilmeli, ol hem agramy görkezýän indikatoryň  $P_1$  güýjinden 10-20 bellik beýik bolmaly we ýene täze bellik çyzygyny alyp baryjy trubada bellemeli; şeýlelikde  $P_2$  güýjiň ululygy metalyň deformasiýa maýyşgaklygynyň çäginde bolmaly.
5. Ýene-de ikinji gezek sütüni güýç bilen çekmeli,  $P_2$  güýjinden 5 bölek artyk bolmaly, soňra  $P_2$  güýjine çenli çalt peseltmeli we alyp baryjy trubada ikinji çyzyk belligini bellemeli.
6. Soňky iki bellikleri bölüp ikinji hasap çyzygyny bellemeli.
7. Ýokarky we aşaky hasap çyzyklary  $\Delta l$  uzalmasy hasaplanylýar.

Takmynan hasaplanylýar, ýagny her 1000 m trubalarda, gapjalmazdan boş wagtynda, 20 tonna güýç bilen ýokary çekilende şeýle uzalýarlar: 168 mm trubalary 0,2 m; 146 we 140 mm trubalary 0,25 m; 114 mm trubalary 0,35 m.

İş tejribeligi görkezýär, ýagny sütüniň gapjalandan boş ýeriniň anyklaýış usuly takmyny görkezijileri bolýarlar, näme diýende dürli faktorlar göz öňünde tutulmaýar, şol sanda guýynyň ýagdaýy we onuň konstruktiv gurluşy hem-de aýratynlyklary.

Has takyk gapjalan ýeri prihwatometr bilen anyklanylýar.

## **Tema: WANNALARYŇ KÖMEGI BILEN GAPJALMANY ÝOK ETMEK**

1. Nebit wannasy.
2. Rugsat edilýän aýlaw.
3. Rugsat edilýän yüklenme.
4. Suw wannasy.
5. Kislota wannasy.
6. Ingibitorlar.

Egerde dolotadan ýuwujy ergini geçýän bolsa, onda buraw sütüniniň gapjalmagyny ýok etmek üçingapjalan zolaga nebiti, suwy, duz kislotasyny basmak ýa-da ol suwuklyklar bilen guýyny ýuwmak usuly ulanylýar.

**Nebit wannasy.** Buraw sütünini boşatmak üçin nebit wannasynyň kömegi bilen, onda gapjalan ýeri anyklamaly, basmaly nebitiň göwrümini hasaplamaly we beýleki suwuklyklary, hem-de öz wagtynda we dogry olary basmaly.

Gapjalma döränden soňra 3-4 sagadyň içinde nebiti gapjalan ýere basmaly.

Wanna üçin nebitiň mukdaryny anyklamak üçin halka meýdanynyň göwrümini hasaplamaly, gapjalan ýerden 50-100 m beýik araçägi bilen. Ondan

başgada trubalaryň içinde anyklanan nebiti galдыrmaly, artykmaç içki basyşy 12-15 atm trubanyň daşyndaky basyşdan artykmaç.

Ýuwujy erginiň we işçi agentleriň (nebit, suw kislota) gidrostatik basyşy gatlak basyşyndan 15% göterimden pes bolmaly däl.

Buraw sütünine nebit basylandan soňra sütüni 20-25 tn aşak düşürmeli. Soňra sütüniň gapjalmasynyň köpelmegine garşy her wagt buraw sütünini ýokary çekip aşak goýbermeli, her 1 sagat sütüni öz öňki agramyna çenli, we gapjalan ýere trubanyň içindäki nebiti 100-150 litr basmaly. Wanna ulanylandan soňra her 6-8 sagatdan sütüni boşatmak üçin ýokary çekmeli. Şol wagt rotor bilen sütüni rugsat edilen çäklerde aýlamaly (tablisa esasynda).

**Tablisa 1**

Buraw trubalarynyň diametri, mm	Sütüniň boş ýeriniň her 1000 m rugsat edilýän aýlaw sany			
	polat D		polat E	
	1,5 berklik gorynyň koeffisiýenti	38 kg/mm <sup>2</sup> akym kägine çenli	1,5 berklik gorynyň koeffisiýenti	50 kg/mm <sup>2</sup> akym kägine çenli
168	2,9	4,3	4,2	6,3
140	3,4	5,1	5,0	7,5
146	3,5	5,2	5,1	7,6
114	4,3	6,4	6,2	9,2
89	5,5	8,2	7,9	11,8
73	6,6	9,9	9,6	14,4

Buraw sütünini güýç bilen ýokary çekip aşak goýbermegiň rugsat edilýäni öz öňki agramyndan 20 tn. Ýokary çekiliп aşak goýberilende halka meýdanyna nebiti azyrak basmaly. Nebit wannasy 8-12 sagatdan netije berýär we gapjalan ýerinden boşadylýar. Ilkinji nebit wannasy 24 sagatdan kän bolmaly däl. Ilkinji wanna 3 sutkadan artyk bolmaly däl.

**Tablisa 2**

### Buraw trubalaryna rugsat edilýän ýüklenmeler

Buraw trubalarynyň diametri, mm	Diwarynyň galyňlygy, mm	Dartyp çekmek üçin rugsat edilýän ýüklenme, tn		
		polat D	polat E <sub>m</sub>	polat E
168	8	155	200	220
	9	170	225	250
	11	205	270	300
140	8	125	165	190
	9	140	185	205
	11	170	225	250
146	8	130	175	190
	9	145	195	210
	10	160	215	235

	11	175	235	255
	12	190	250	280
114	8	11	135	145
	10	125	165	170
89	9	85	110	125
	10	100	135	145
73	9	70	90	100

**Suw wannasy.** Suw wannasynyň tehnologiyasyna edilýän talaplary nebit wannasyna deň.

Suwa PAW goşulanda gowy netije berýär, mysal 1% göterim detergent goşulanda. Suw wannasyny ulanylandan soňra gapjalan sütün nebit wannasynandan öňürti boşaýar we sütünü ýokary çekip aşak goýbermek işlerini 2-3 sagatdan geçirirmeli hem-de trubanyň içindäki suwy halka meýdanyna basyp durmaly. Suwyň aýlaw herekedini 5-6 sagatlap geçirirmeli.

**Kislota wannasy.** Kislotaly wannasyny ulanylýarlar haçanda gapjalan buraw sütünini we gysylan dolotany boşatmak üçin, hem-de turboburlary, karbonat dag jisimlerinde (heklerde, dolomitlerde, angidritlerde) we beýleki dag jisimlerinde, kislotanyň täsirinde sütuni boşarýanlarda.

Kislotaly wannasy üçin esasan 8-14% göterimli konsentrasiýaly tehniki kislotalary ulanylýar. Emma kä wagt kislota, suw we kislota, nebit garyndylary ýada 15-20% göterimli duz kislotasy we 40% göterimli plawik kislotaly garyndylary ulanylýar.

Guýa basmak üçin ulanylýan kislota ingibirlenmeli we ol dag jynsyna täsirli bolmaly. Karbonat dag jisimlerinde duz we plawik kislotasyň täsiri basyşa we temperatura bagly. Basyşyň ulalmagy bilen reaksiýanyň tizligi azalýar, temperaturanyň ulalmagy bilen reaksiýanyň tizligi köpelýär. Mysal temperatura 20-25°C ulalanda reaksiýanyň tizligi 2-3 esse artýar.

Ingibirlemek üçin formalin, unikol, ýeňil smola ýaglary, allilowyý ýaglary, dürlü PAW-lar ulanylýar. Ingibitorlar kislotalaryň buraw trubalaryna erbet täsirini peseldýär. 10% göterimli 1 tn duz kislotasyna 6 kg formalin goşulýar. Kislotalary garmak, olara suw goşmak we ingibirleri goşmak işleri buraw desgasynда geçirilýär.

Ähli agzalan işleri hökmäny tehnika howpsyzlygynyň talaplaryny ýerine yetirip geçirirmeli.

Kislotaly wannasy ulanylanda 2-3 m<sup>3</sup>. Suwy basyp soňra kislotanyň hasaply göwrümi basylýar we soňra ýene 1-2 m<sup>3</sup> suw basylmaly. Kislotaly wannada sütün 65-70% göterim göwrümlü doldyrılmaly, soňra guýy 3-6 sagat basyşda goýmaly. Şol bir wagtda buraw sütünini ýokary çekip aşak goýbermeli, hem-de her 1 sagatdan halka meýdanyna 1-4 m<sup>3</sup> kislotany basmaly.

Nebit, suw, kislota wannasyny ulanmazdan öňürti prewentorlaryň işini we plaşkalaryny barlamaly. Gapjalmadan boşan sütünü usullyk bilen gapjalan ýerinden galdyrmaly, guýyny buraw ergini dykyzlygy deňleşyänçä ýuwmaly. Soňra guýy gowy ýuwylandan sütünü götermeli.

## Tema: WANNANYŇ HASABY

1. Düsündirim.
2. Formulalar.
3. Wanna goýmagyň çyzgysy.

Wannanyň gowy täsirliligi üçin gapjalan ýeriň ähli ýerini basylýan suwuklyk doldyrmaly. Wanna suwuklygy gapjalan ýerden ýene 50-100 m ýokarda bolmaly. Egerde guýyda jaýryklar kän bolanda onda wanna suwuklygyny köpeltmeli.

ABT, turbobur guýynyň düýbinde gapjalanda wanna suwuklygynyň (nebit, suw, kislota) göwrümi formula esasynda anyklanylýar:

$$Q = 0,785(D_{skw.}^2 K - D_{tr}^2)(H + h) + 0,785d_w^2 h_1,$$

bu ýerde

$Q$  - wanna üçin suwuklygyň mukdary,  $m^2$ ;

$D_{skw.}$  - guýynyň diametri, m;

$K$  - gapjalan zolokda guýynyň jaýryklar koeffisiýenti;

$D_{tr}$  - buraw trubalarynyň daşky diametri, m;

$H$  - wanna suwuklygynyň guýynyň düýbinden gapjalan sütuniň ýokarky ýerine çenli doldyrylmaly araçägi, m;

$h$  - gapjalan ýerden ýokarda suwuklygyň beýikligi, m;

$d_w$  - buraw trubalarynyň içki diametri, m;

$h_1$  - buraw trubalarynyň içindäki suwuklygyň beýikligi, m.

Egerde buraw sütüni guýynyň düýbine çenli goýberilende emma gapjalan ýeri has ýokarda bolanda, onda wanna suwuklygy (nebit, suw, kislota) gapjalan ýerden ýokarda 50 m beýik bolmaly. Onuň göwrümi formula esasynda anyklanylýar:

$$Q = 0,785(D_{skw.}^2 K - D_{tr}^2)(H_1 + 2h),$$

bu ýerde

$Q$ ,  $K$ ,  $D_{skw.}$ ,  $D_{tr}$ ,  $h$  - şol bir ýokarky formulada görkezilenleri;

$H_1$  - sütüniň gapjalan ýeriniň beýikligi.

Wanna suwuklygyny gapjalan ýere sürmek üçin gerek bolan buraw ergininiň suwuklygynyň  $V_p$  göwrümi formula esasynda anyklanylýar:

a) gapjalmany guýynyň düýbinde ýok etmek üçin:

$$V_p = 0,785d_w^2(L - h_1) + V_{n.p.},$$

bu ýerde

$L$  - buraw sütüniniň uzynlygy, m;

$V_{n.p.}$  - suwuklyk basylýan liniýanyň içindäki göwrüm;


b) gapjalmany guýynyň düýbinden ýokarda bolanda ýok etmek:

$$V_p = 0,785[d_w^2 L + (D_{skw.}^2 K - D_{tr}^2)h_3] + V_{n.p.},$$

bu ýerde

$h_3$  - halka meýdanyndaky wanna suwuklygyny basmak üçin buraw suwuklygynyň guýynyň düýbinden wanna suwuklygyna çenli aralykdaky göwrüm.

Gidrostatik basyşy gatlak basyşyndan 15% ýokary bolmaly (surat 1).



**Surat 1. Wannany goýmagyň çyzgysy**

a – doloto, düýp hereketlendiriji, ABT gapjalanda; b – ABT gapjalanda;  
w – ABT-dan ýokarda buraw sütüniniň gapjalanda; 1 – buraw sütüni; 2 – ABT;  
3 – düýp hereketlendiriji


## Tema: BURAW TRUBALARYNYŇ GAPJALMAGY WE “ÝAPYŞMAGY”

1. Trubanyň “ýapyşmagy”.
2. Trubany gysyp durýan çyzgy.
3. Basyşyň formulasy.

Buraw trubalarynyň gapjalmagy önümçilikde giňden ýaýran çylşyrymly ýagdaýlaryň biri. Gapjalmagyň sebäbi buraw ergininiň gidrostatik basyş bilen gatlak basysynyň aratapawudynada.

Ilki buraw trubalary guýynyň diwaryndaky toýun gatlagyna (korka) azyrak ýaplanmagy we soňy bilen toýun gatлага has kän gysylmagynda emele gelýän güýç sebäbinde deformasiýanyň esasynda “kontakt”, ýagny buraw trubalary bilen toýun gatlagyň biri-birine ýapyşýan meýdanynyň artmagynda. Gapjalma guýji wagtyň geçmegi bilen has artýar.

Guýda buraw ergini we buraw trubalary hereketsiz duranda wagtyň geçmegi bilen ymykly gapjalma döreýär. Gapjalma güýji bilmek üçin indiki model mysaly:



**Surat 1. Gapjalanda buraw trubalaryny gysyp durýan güýjiň shemasy (çyzgysy)**

$b$  – galyňlykdaky öýjükli gatlak (gabyk) we  $K$  – geçirijilikli; onuň aşaky ýerinde basyş birdeňli  $P_\infty$ ; ýokarsynda  $2w$  giňlik meýdançadan başga ýeri hem birdeňli basyşly.  $2w$  giňlik meýdamçada öýjükli gatlak geçirimeýän “ýamak” bilen (nakladka ýapylan, ýagny truba. “Ýamagy” gatлага basyp durýan güýjiň jemini tapmaly.

Onuň üçin “ýamagyň” aşagyndaky basyşyň paýlanyşyny hasaplasmaly, soňra ýokardan we aşakdan täsir edýän güýçleriň jeminiň aýratynlygyny hasaplasmaly (bilmeli).

“Ýamagyň” aşagyndaky basyşyň bölünişini görýäris:

$$P = \frac{2}{\pi} (P_\infty - P_0) \arccos \frac{\operatorname{ch}(\pi x / 2b)}{\operatorname{ch}(\pi l / 2b)} + P_0$$

şeylelikde doly gysýan guýç

$$P = \int_{-w}^w (P_0 - P) dx = \frac{2}{\pi} (P_0 - P_\infty) \int_{-w}^w \arccos \frac{\operatorname{ch}(\pi x/2b)}{\operatorname{ch}(\pi b/2b)} dx$$

egerde toýun gatlak (korka) kiçi bolanda,  $b < w$ , onda ýapyşan bölegiň uzynlygynda integraldaky görkezmä ýakyn  $\frac{1}{2}\pi$ , integralyň özi  $\pi$ , şeylelikde  $P \approx (P_0 - P_\infty)2w$  bu ýagdaýda basyp durýan güýç ýapyşyp durýan meýdana deň.

Gapjalmada basyp durýan güýç diňe şeýle bahalanýar – egerde  $w < b$  onda

$$P \approx \frac{P_0 - P_\infty}{b} \frac{\pi}{2} w^2 = \frac{\pi w^2}{2b} (P_0 - P_\infty)$$

şeylelikde ýapyşyp durýan meýdan toýun gatlagyndan (korka) az bolanda basyp durýan basyş güýji hem az bolýar ( $\sim w/b$ ) ýagny basyşyň doly artykmaçlygyndan.

### **Tema: BURAW SÜTÜNINI TDŞ ŞNUR TORPEDASY BILEN TOWLAP AÇMAK**

1. TDŞ torpedasy.
2. Sütüni boşatmak üçin gurulyşlar.
3. Urguly ýass.

Bu usul bilengapjalan buraw sütüniniň hyr birleşmesini detonirlenýän şnur torpedasyny partladyp hyr birleşmäni gowşadyp soňra sütüni çepe towlap aýlap aýırmak.

Torpeda bir ýa-da bir-näçe hatar detonirlenýän şnurdan durýar, onuň aşaky ýerine agramly ýük berkidilip guýa goýberilýär. Şnuryň hatar sany 2-6 bolup trubadan 2-3 m uzyn alynýar. Torpedany karotaž kabelinde guýa goýberilýär.

Gapjalan buraw sütünini indiki usulda boşadýarlar.

Buraw sütünini rotory görkezileni ýaly aýlap berkidýärler. Soňra gulp birleşmäniň ýükünü ýeňledýärler, torpedirlenýän ýeri açylmaly birleşmäniň araçäginde sütüni ýüklemeli dartyp. Çekilen buraw sütünini truba pahnalary bilen gysyp çepe tablisa 1 esasynda görkezilen sanynda aýlamaly. Torpedanyň şablonyny goýbermelii, soňra torpedany goýberip partlatmaly.

Çepe aýlap sütüni açmaly we bir sweçiň boýyna götermeli, buraw ergininiň sirkulýasiýasyny işe goýberip soňra sütüni götermeli.

Egerde gapjalan buraw sütünini detonirlenýän şnur bilen boşadyp bolmadyk ýagdaýında onda torpedalaryň beýleki görnüşlerini ulanmaly ýa-da buraw sütünini bölekläp açmaly.

Torpedany indiki şertlerde ulanmaly:

1. Haçanda çalt gapjalan ýeri anyklap bolanda we çalt torpedirlemek işlerini geçirmek mümkünçılıgi bolanda, ýagny geofiziki işlerini bökdençsiz geçirip bolanda.
2. Haçanda buraw işlerini geçirilýän ýerde torpedirlemek işlerini geçirmek üçin ýeterlik tejribe toplananda we hünärmentleriň bar ýerinde, olar hem az wagtyň içinde täze nili burawlamaga mümkün ýerinde.

Çep buraw trubalaryň diametri açylmaly gapjalan trubalaryň diametrine deň bolmaly ýa-da uly bolmaly. Çep buraw trubalary bilen sag buraw trubalaryny açmak mümkünçılıgi şeýle ýagdaýlarda bolýar:

- a) haçanda gapjalan sütünleri oturdylan sütünleriň içinde bolanda ýa-da başmakdan aşakda kän bolmadyk ýagdaýynda;
- b) guýyda jaýryklar ýok ýerinde we guýynyň diametri ulanmadyk ýagdaýynda;
- c) buraw sütüniniň gulplary kebşirlenen bolanda ýa-da gulplar gyzgyn ýagdaýynda berkidilende.


Kä wagt buraw sütüni torpedirlemek işleri geçirilenden soňra doly boşadyp bolmaýar. Olary doly gapjalmakdan boşatmak üçin ýokary çekip aşak goýbermek işleri geçirilýär. Alyp baryjy trubany gapjalan sütün bilen birleşdirmek üçin we soňra çepe aýlamak üçin rotoryň ýokarsynda azyndan 2 m bolmaly.

## **Sütüniň gapjalmasyny boşatmak üçin gurluşlar**

### **Gidrawliki urujy mehanizm (GUM).**

Gidrawliki urujy mehanizm niýetlenen, gapjalan buraw we oturtma sütünleri boşatmak üçin, hem-de gapjalan gatlakderňeýjileri, urgyny aşakdan ýokary ýa-da ýokardan aşak urmak üçin, ýýgnalyşyna laýyklykda. GUM şpindelden durýar, geçirijilerden 2 we 7, silindrden 3 dürlü ölçegli kameraly, urgydan 4, porşenden 5 we ştokdan 6. GUM-yň düzümi berk jebislenen we içi ýagdan doldyrylan. GUM-y işletmek üçin gapjalan sütünden gapjalmadyk ýerini tutujy gural bilen aýyrmaly. GUM-y gapjalan awariýa sütün bilen geçiriji arkaly birleşdirmeli we soňra ýokary dartmaly. Dartyş güýji onyň agramyndan 200-800 kN artyk bolmaly. Ilki şpindel bilen porşeniň tizligi uly bolmaz, näme diýende ol ýokary hereket edyär, ýagyň ýokarky uly göwrüminden aşaky kiçi göwrüme yzygiderli 3 sany deşikden geçmeli zerarly. 213 mm aralygy geçirip porşen silindre düşyär. Şol wagt ýag geçer ýaly, uly göwrümenden kiçi göwrüme geçende meýdany 200 esse ulalýar. Ýag erkin basyssyz aşak akýar, şpindel 1 gysylýan trubalar arkaly birden ýokary hereket edyär we ugry 4 bilen şliseli geçirijiniň 2 aşaky ýerine urýar.

Ol ugry silindriň 3 we geçirijiniň 7 üstünden gapjalan sütüne geçýär. Ugryny gaýtalamak üçin ýagy silindriň aşaky meýdanyndan ýokarky meýdanyna geçirilmek üçin şpindele 10-20 kN oklaýyn agramy bermeli, aşak gönükdirilen. GUM gaýtadan urmak üçin taýýar.



**Surat 1. Gidrawliki urujy mehanizm**

Urgylary aşak gönükdirmek üçin GUM-y sökmeli, silindri 3 porşeni 5 bilen  $180^0$  öwürmeli we ýene ýygnamaly.

Ugrylaryň sany dörlü ýagdaýlar üçin 100 ugra ýetýär.

Gapjalmany ýok etmek üçin häzirki döwürde inň ygytybarly we ýönekeý gural bolup durýar. Ol gowy netije berýär haçanda sütün çet zatlar guýa gaçyp sütün pahnalananda, guýynyň dar ýerinde sütün galanda, žoloblarda sütün asylanda.

Gidrawliki urujy mehanizmi burow sütüniniň ornaşdyrylyşyna hemişelik goşup bolýar, çylşyrymly ýerler burawlananda, almazly dolotalar, kalibratorlar, sentratorlar gapjalmagy mümkün ýerlerde.


GUM bilen işlemek üçin hökman howpsyz geçiriji bolmaly we ol hem ABT-nyň ýokarsynda oturdymaly, ol ýok ýerine buraw sütüniniň ornaşdyrmasyň aşaky ýerinde bolmaly. GUM-yň kömegi bilen gapjalmany boşatmak üçin we buraw sütünine 300 kN güýç berilende, gapjalan ýerden sütuniň uzynlygy dizmetrleri 114, 127 we 140 mm galyňlygy 10 mm bolan trubalar 1200, 1400, 1500 m az bolmaly däl.

### **Uglyly-sarsdyryjy ýass**

Uglyly-sarsdyryjy ýass niýetlenen gapjalan buraw sütüni ýokardan aşak urmak üçin ýa-da sütüniň ýokary dartgynly ýagdaýynda aýlawly sarsdyrmak üçin.

Gapjalan ýerden buraw sütüni aýrylyp, ýass ýygnalyp guýa goýberilýär. Soňra ýüklenme bilen şindel 15 korpusyň içine erkin ýolynyň uzynlygyna we saga sütüni aýlap gapjalan sütün bilen birleşdirilýär. Şol wagt urujy muftanyň 5 kulaçoklary pružiniň 4 täsirinde golowkanyň kulaçoklary bilen birleşýär.

Sütüni boşatmak üçin ýassyň boş ýolyna çenli galdyrylyar. Soňra buraw sütünini çalt aşak goýberip urujy bilen nakowalnýa (sandal) urulýar. Oklaýyn urgylar sarsgyn bilen çalşyrylyar, onuň üçin gapjalmadyk buraw sütünini güýç bilen onuň agramyndan ýokary mümkünçilikde ýokary çekmeli we sütüni aýlamaly. Sütün aýlananda gysardylan kulaçoklar 12 ýokary galyp dartgynlygyň goşmaça güýjini döredýärler we kulaçokdan sypyp urgy güýjini döredýärler, ol güýçler şindeliň üstünden we nakowalnýadan gapjalan trubalara geçýär. Sarsgyn bilen aýlananda gapjalan ýeriň strukturasy bozulýar we sütün boşadylýar.



**Surat 2. Uglyly-sarsdyryjy ýass**

## **Tema: AWARIÝALARY HASABA ALMAK WE DERÑEMEGIŇ DÜZGÜNI**

1. Awariýalary hasaba almak.
2. Derñemegiň düzgüni.
3. Inžener-tehniki işgärleriň borjy.

Nebitgas senagatynda awariýalary hasaba alyp we olary derñemegiň görkezmesi klassifikasiýada düzgünleşdirilen.

Ähli bolýan awariýalar 72 sagadyň dowamynda derñelip hasaba alynmaly.

Awariýalar kärhananyň ýolbaşçysynyň buýrugy esasynda hemise hereket etmeli komissiya topary tarapyndan derñelmeli. Awariýany derñemek üçin ylmy-barlag institutynyň, enjamlary taýýarlaýan zawodyň we beýli jemgyyetçilik edaralarynyň wekilleri gatnaşmaga çagyrylmagy mümkün.

Komissiya ýerine ýtirmeli: awariýanyň döremeginiň sebäplerini anyklamak üçin guramaçylyk we tehniki sebäplerini anyklap awariýa eden sebäpleri ýuze çykarmak we indiden beýlæk awariýalary duýdurmak üçin işleri geçirmeli, 3 ekzemplýarda awariýa barada akty bellenilen tertip boýunça düzsmeli. Egerde awariýanyň döremegine hil taýdan pes öndürilen enjamlar, gurallar we materiallar bolanda, onda buraw kärhanasy taýýarlan zawoda düzgün esasynda reklamasiýa bermeli.

Her awariýa boýunça kärhananyň tehniki-tehnologiýa gullugy baş inženeriň ýolbaşçyligynда çäre görmeli, awariýany gysga wagtyň içinde ýok etmek barada; iş meýilnamasy düzülmeli we onda möhleti we jogapkär wezipeli işgärler görkezilmeli.

Awariýa döränden buraw kärhanasy 24 sagadyň içinde žurnala bellik etmeli. Buraw kärhanasynyň ýolbaşçysynyň buýrugy esasynda inžener-tehniki işgärleriniň biri awariýalary hasaba alýan dokumentasiýalary alyp barmaly we olara gözegçilik edip saklamaly. Dokumentasiýanyň dogry alyp barlyşyna baş inžener barlap durmaly. Kärhananyň buhgalteriýasy awariýany ýok etmek baradaky çykdajylary hasaba alyp durmaly. Meýilnama bölümü awariýany ýok etmek üçin harçlanan wagty, ißsiz duruzylan wagty, (etmezçilik sebäpli) tä awariýa ýok edilýänçä gözegçilik etmeli.

Awariýa ýok edilenden soňra (24 sagadyň içinde) akt düzülip bir ekzemplýary konserne ugradymaly.

İşleriň dogry alynp baryjy barada we awariýalary duýdurýan her buraw desgasynnda profilaktika kartasy ýöredilmeli we her aýda barlanyp durmaly. Buraw brigadasynyň we inžener-tehnik işgärleriniň kwalifikasiýasyny ýokarlandyrmak üçin we täze tehnikany we tehnologiyany özleşdirmek üçin kadrlary okutmaly. Okutmak üçin instruktor brigadalary çagyrylmaly. Tehniki okuwalary geçirmek jogapkärçiliği tehnologiýa bölümminiň başlygyna goýulyar.

## **Tema: AWARIÝALARYŇ ÖŇÜNI ALMAK**

1. Sütüniň elementleri bilen awariýalaryň öňüni almak.
2. Komplektiň almak.
3. Hyr bozulmasynyň öňüni almak.

Buraw sütüniniň elementleri bilen bolýan awariýalaryň öňüni almak.

Alyp baryjy trubalaryň we buraw trubalarynyň döwülmeginiň öňüni almak, gulplaryň, geçirijileriň, birleşdiriji muftalaryň, ABT-laryň komplektasiýa barada, hasaba almak we buraw trubalaryny hasapdan aýyrmak instruksiýanyň talaplaryny ýerine ýetirmek.

1. Ähli toplum buraw trubalary toparlara bölünýär we az aralarynda dizmetri, poladyň berklik topary we gurluşyna bölünýärler.
2. Buraw trubalaryny işe goşmazdan öňürti (toplumyň içinde) komplektlere birleşdirilýär, trubalaryň diwarynyň galyňlygy boýunça we işe goşulan ýyly boýunça. Her komplekte nomer bellenilýär. Bir zawodyň goýberen trubalaryny komplekt etmäge rugsat edilýär. Komplektiň düzümni san boýunça we uzynlygy boýunça (6, 8, 12 m) çäklendirilmeýär. Ýerli şertlerelaýklykda komplektiň uzynlygyny çäklendirmäge rugsat edilýär.
3. Komplektler hasaba alynýar we özbaşdak işledilýär. Aýratyn trubalary bir komplektden beýli komplekte goşmaça rugsat edilmeýär.
4. Egerde aýratyn komplektleriň bir topardaky uzynlyklary azalanda emma diwarynyň galyňlygy bir deňlikde bolanda onda olardan ýene bir komplekt düzmüäge rugsat edilýär.
5. Bir komplekte girýän ähli trubalara marka goýulýar. Markirowka polat sanlardan goýulýar we harplardan, beýikligi 20 mm we çuňlugy 1 mm bolmaly.
6. Markirowka trubalaryň iki ujyna goýulýar:
  - a) standart konstruksiýaly trubalarda galyňlandyrylan böleginde gulpyň gutaran ýerinden 20-50 mm ýerde;
  - b) gulplary kebsirlenen trubalarda konus ýerinde goýulýar.
7. Her komplekte öz pasporty döredilýär we komplektiň ähli trubalary girizilýär.
8. Buraw sütüni tehniki hasaplamlara laýyklykda bir ýa-da bir näçe komplektden bolup biler.
9. Buraw trubalaryny işini ýeňletmek üçin we dolota oklaýyn agramy bermek üçin sütüniň aşaky ýerinde gerekli uzynlygynda ABT ýerleşdirilýär. ABT-nyň agramy dolota berilýän agramdan 25% göterim artyk bolmaly. Sütüniň aşaky ýeriniň agramyna garamazdan buraw sütüniniň (ABT-nyň ýokarsynda) aşaky ýerinde trubalaryň gulplary kebsirlenen bolmaly. Dolotanyň ýokarsyndaky komplekt berilmeli oklaýyn agrama hasaply bagly bolmaly, emme 300 m az bolmaly däl.
10. ABT-laryň diametri buraw sütüniniň iň uly diametrine gabat gelmeli ýa-da bir ölçeg uly bolmaly.

11. Buraw trubalary guýyny burawlap gutarandan soňra trubalar bazasynda hökman barlagdan geçmeli.

12. İşe ýarawsyz ähli trubalar hasapdan çykarylmalы, abatlamalysynы we dogrylamasynы bazanyň ussahanada abatlamaly.

13. Gözden geçirilen trubalar we abzallar bilen ölçenenler 150 atm bilen suwda berk jebislige barlanmaly. Hyr birleşmelerinden suw goýberýänleri we göwresinde defekt bolanlaryny hasapdan aýyrmaly.

Instruksiýanyň görkezilen esasy talaplaryndan başgada awariýalaryň öňünü almak üçin ýenede indiki düzgünleri ýerine ýetirmeli:

1. Hyryň bozulmazlygynyň öňünü almak üçin:

- a) truba gulpy towlamazdan öňürti hyry kalibrator bilen barlamaly;
- b) gulplary truba gyzgyn ýagdaýynda berkitmeli.

2. Guýynyň we wyşkanyň deň oklylygyny üpjün etmeli. Her günde buraw sütünini guýa goýbermezden öňürti guýynyň merkezine trubanyň asylgy ýagdaýyny barlamaly.

3. Rotoryň stolynyň merkezini guýynyň okyna gabat getirmeli.

4. Guýy gyşarmazlyk üçin merkezleşdirijini ulanmaly.

5. Guýydan göterilýän buraw sütüniniň defektini görmek üçin suw ýa-da howa bilen arassalamaly.

6. Dolotanyň guýynyň düýbine goýberýän awtomaty (RPD) ulanmaly.

7. Gulp birleşmeleri açyp ýapmak üçin awtomatlaşdyrylan ýa-da pneumatika, gidrawlika açarlaryny ulanmaly.

8. Buraw sütüniniň komplektini düzgüne laýyklykda berk jebislige barlap durmaly.

9. Guýa goýberilýän trubalary birden çalt saklamaly däl.

10. Rotory aýlap ABT-lary açmaly däl.

11. Her wahtada 2-3 gezek buraw ergininiň temperaturasyny barlap durmaly. Temperaturanyň peselmegi aýratyn hyr birleşmäniň ýuwulanyny görkezýär.

12. Buraw trubalaryny her wagt (500 m burawlananda soňra) ultrasesli ýa-da elektromagnit defektoskop bilen barlanmaly.

## **Tema: DOLOTALAR BILEN BOLÝAN AWARIÝALARYŇ ÖŇÜNI ALMAK**

1. Dolotalaryň awariýalary.

2. Sütün bilen bolýan awariýanyň öňünü almak.

3. Oturtma sütünler goýberilende we sementlenende awariýalaryň öňünü almak.

Guýa goýberilmekten öňürti dolotany gowy gözden geçirmeli. Dolotanyň ýuwujy deşikleri arassa bolmaly, şaroşkalaryň daýanç esaslary gowy bolmaly, kebşirlenen ýerleri tekiz bolmaly, diametri bolsa halka şablony bilen barlanýar. Dolotanyň gulpynyň we geçirijiniň hyrlary gowy bolmaly. Abat dolota buraw sütünine ýörite gural bilen berk maşyn açarlary bilen berkidilmeli. Dolotalar bilen

bolýan awariýalaryň öňüni almak üçin guýa goýberilende guýynyň niliniň ýagdaýyny burawlaýy gowy bilmeli.

### **Buraw sütünleri bilen bolýan awariýalaryň öňüni almak**

- Sütüniň gapjalmasyň öňüni almak üçin indik şertleri göz öňünde tutmaly:
1. Her burawlanýan meýdança üçin buraw erginini dogry saýlamaly we bu ugurdaky tázilekleri ulanmaly. Mümkىn boldygyça toýunsyz himiki reagentler we PAW bilen işlerilen gapjalmanyň öňüni alýan erginleri ulanmaly. Buraw erginleriniň şepbesikligi 30 sek, uly bolmaly däl, SNS-I her 1 min  $50 \text{ mG/sm}^2$ , süzüjiliği bolsa  $10 \text{ sm}^2$  30 min kän bolmaly däl, udel agramy gatlak basyşyna gidrostatik basyşyny 1000 m çenli 10-15% göterim, 3000 m – 5-10% we 3000 m çuňlukda 3-5% döredilmeli.
  2. Çylşyrymly şertlerde buraw erginine nebit, grafit, PAW goşulmaly. Gözleg guýylary burawlananda ergine nebiti goşmak maslahat berilmeyär, näme diýende gatlaklaryň öndürijiliginin ýalnyş bolmazlygy üçin.
  3. Buraw ergini sirkulýasiýa (aýlaw) düzümünde doly arassalanmaly (sarsgyn elekde, gidrosiklonda we ş.m.).

### **Oturma sütünler guýa goýberilende we sementlenende bolýan awariýalaryň öňüni almak**

Oturma sütünleri guýa goýberilende awariýalaryň öňüni almak üçin tassyklanan meýilnamany doly ýerine ýetirmeli.

Trubalar transport serişdeleri bilen geçirilende 8-9 m oturýan daýanýy bolmaly. Ýükläp düşürilende ýapgytly işlemeli.

Oturma sütüni sementlenende içinde sement ergini galmaý tersine täsir edyän klapan barlanmaly, tarelka bilen muftanyň ysy 8-10 mm bolup, onuň ýoreýän ýoly 30 mm bolmaly. Klapanyň geçiriji meýdany 146 mm trubalar üçin  $40 \text{ sm}^2$ , 168 mm trubalary üçin  $50 \text{ sm}^2$  bolmaly.

Stelažlarda ýerleşdirilen trubalaryň muftalaryny 1-2 kg kuwalda bilen urup barlamaly we termoobrabotkanyň defektini anyklamaly. Nädogry işlenilen muftalarda ugrylardan jaýryk emele gelmegi mümkün, aýratyn hem beýle barlagy gyş paslynda geçirmeli we defektli trubalary sandan aýyrırmaly. Egerde oturtma sütünler guýa goýberilende “posadka” 15% göterim öz agramyndan kän bolanda goýbermegi saklamaly. Oturtma sütünleri doly oturtmak gadagan edilýär, aýratyn hem guýynyň ustýesinde.

Ilkinji bir-näçe trubalaryň hyrlary towlanandan soňra töweregini 3-4 ýerinden kebşirlemeli.

100 tn aýr sütünler çylşyrymly şertlerde goýberilende mostkide (köpride) ikinji sementleýji golowka truba berkidilen bolup ätiýaçlyk üçin bolmaly. Trubalary spaýderde hökmän goýberilmeli.

Tersine täsir edýän klapan, stop-halka sement basyşy probka soňra burawlanan ýaly plastmass materialyndan bolmaly. Uly çuňlyklara goýberilýän oturtma trubalaryny rugsat edilýän içki basyşa berk jebisligini barlamaly.

Oturttma sütün sementlenende içinde kän sement erginini galdyrmazlyk üçin we sementlemegiň hilini ýokarlandyrmak üçin aşakda sanalanlara ünüs bermeli. Sement ergininiň häsiýeti guýynyň düýbindäki şertlere ýagny temperatura we basyşa gbat gelmeli. Şonyň üçin sement ergini barlananda semendiň gaty başlanmagyny we gatyp gutarmagyny guýynyň düýbindäki şertlere golaý ýagdaýında geçirilmeli.

Sementlemek işi geçirilende sementleýji golowka ilki berk jebislige barlanmaly.

## **Tema: GUÝA BURAW SÜTÜNINIŇ GAÇMAGYNYŇ ÖŇÜNI ALMAK**

1. Sütüniň gaçmagynyň öňüni almak.
2. Tormoz düzümi.
3. Beýleki awariýalaryň öňüni almak.

Guýa buraw sütüniniň gaçmagynyň öňüni almak üçin ilki bilen göterip-düşürýän enjamlary we gurallary abat saklamaly.

1. Elevator-bilen işlemek gadagan edýär haçanda palesiniň sürnelmesi 2 mm kän bolanda we içki diametriniň sürnelmesi 3 mm bolanda. Elevator rotoryň üstünde oturdylanda burawlaýy görer ýaly oturtmaly we ştroplar gowy ildirilende işi başlamaly.
2. Tormoz düzümi (esasy we gidrawlik). Esasy tormozdüzümi ýeňil dolandyrylmaly (tormoz berilende 20 kG güýçde) we howpsyz dolandyrmany üpjün edip ygtybarly bolmaly we ýeňil sazlanmaly. Wahta kabul edilende tormoz düzümi gowy gözden geçirilmeli. Tormoz kolodkalarynyň galyňlygy 18 mm z bolanda işlemek gadagan we çakdan aşa dinamiki yüklenme bermeli däl. Gidrawlik tormoz düzümi ygtybarly, emma birleşýän kulaçokly mufta sürnelende öz-özünden aýrylmagy mümkün we awariýa getirmegi mümkün.
3. Kronblok, talewyý blok we göteriji krýuk. Her 3 aýdan hökman bu enjamlaryň dartgynly işleyän ýerlerini defektoskop bilen barlanmaly. Her aýda bir gezek rolikleriň rebordolaryny barlamaly.

Kronblogyň we talewyý blogyň podşipnikleriniň işiniň çyzgynlygyny  $70^{\circ}\text{C}$  artyk geçirmeli däl.

Şkiwleriň kanawkasynyň radiusy ( $r$ ) talewyý kanatlaryň dizmetrine laýyklykda şeýle bolmaly:

Kanadyň diametri, mm	Kanawkanyň ( $r$ ) radiusy, mm	
	iň kiçi	iň uly
17-21	$r + 0,3$	$r + 1,3$
22-29	$r + 0,4$	$r + 1,7$
30-38	$r + 0,6$	$r + 2,1$

4. Talewyý kanatlary. Talewyý kanady abat saklamak üçin transport serişdelerinde geçirilende we saklanda ýiti zatlardan goramaly hem-de arassa saklamaly.

Kanat kronblok bilen talewyý blokda ornaşdyrylanda azyndan 3 ätiýaçlyk berklik gory bolmaly.

Kanadyň hereket etmeýän ýeri ýörite barabana berkidilmeli.

Kanatlarda üzülen simleriň her tow ediminde ählisinden 10%-den kän bolmaly däl.

### Beýleki awariýalaryň öňünü almak

Guýa çet zatlaryň gaçmagy.

Beýle awariýalaryň öňünü almak üçin göterip-düşürme işlerinde buraw sütünine syryjy (obtiratel) geýdirmeli we ol sütün bilen oturtma sütüniniň halka aralygyny ýapmaly.

Obtirateliň diametri oturtma sütüniniň diametrinden 150 mm artyk bolmaly. Buraw sütüni doly gösterilende guýynyň ustýesi ýapyk bolmaly.

Geofiziki işleri geçirilende taýýarlyk işleri dogry we doly geçirilmeli. Karotaž kabelini guýda hereketsiz galdyrmaly däl.

Guýynyň ýokarsynda iş geçirilende el gurallary işleýän işçiniň eline daňykly bolmaly.

### Tema: TUTUJY GURALLAR

1. Desgada bolmaly tutujy gurallar.
2. Ýuwuujy tutujy.
3. Metçikler.

Buraw desgasynnda ýygñalan görnüşinde indiki tutujy gurallar bolmaly:

- 1) lowitel-tutujy (slips) komplekt plaskaly, rezin manžetleri bilen we woronka;
- 2) kolokol woronkasy bilen;
- 3) uniwersal metçigi merkezleşdiriji abzaly bilen;
- 4) ýörite metçigi (kalibr);
- 5) magnit frezeri woronkasy bilen;
- 6) düýp hereketlendirijileri tutup galdyryjy.

Ähli gurallar buraw sütüni bilen birleşmek üçin geçirijisi bolmaly. Buraw kärhanasynyň awariýa meýdançasynda indiki awariýa gurallary saklamak maslahat

berilýär: tutujylar, kolokollar, metçikler, ýörite metçikleri, magnit frezerleri, truba tutujylar, peçatlar, ýorşlar, gidrodomkrat, frezerler we ş.m.

Gurallar doly komplektli bolmaly we ähli gerekli abzallary bilen, awariýalary ýeňil ýok etmek üçin.

Gurallaryň dizmetrleri buraw sütüniniň diametrine gabat gelmeli. Tutujy gurallaryň daşky dizmetrleri guýynyň diametrinden 50-60 mm kiçi bolmaly. Tutujy awariýa gurallar buraw desgasyna getirilenden soňra buraw ussasy gurallary gowy gözden geçirip komplektlerini barlamaly we olaryň eskizlerini hem-de ölçeglerini alyp özünde saklamaly.

İslap sandan çykan gurallary abatlanmaga iberilmeli.

Tutujy gurallaryň hyr birleşmeleri goragly bolmaly we ýüklenende göteriji mehanizmler ulanylmalý.

Tutujy gurallaryň ýüki transport serişdesinden ýere zyňmaly däl.

## Ýuwuýy tutujy

Guýynyň içinde galdyrylan buraw sütünini trubanyň gulpyndan ýa-da trubanyň özünü tutup soňra guýda erginiň aýlaw herekedini döredip guýyny ýuwup bolýar. Tutujynyň korpusy polat 45-den ýasalýar plaškalary polat 20-den we ol taplanyp soňra goýberilýär.

Tutujy bilen bilelikde ýygnalan woronkasy we komplkt plaškalary manžetleri bilen goýberilýär.

## Metçikler

Metçikler guýdan buraw sütünini tutup göstermek üçin niyetlenen. Olar uniwersal we ýörite (kalibr) bölünýärler.


Uniwersal metçikleri sütuniň gulpyndan (mufta ýa-da nippel) tutmaga niyetlenen. Egerde metçik sütuniň gapdalynadan geçýän bolsa onda ony merkezleşdiriji woronka bilen goýberilýär.

Ýörite metçik bilen mufta gulpyndan tutulýar we gösterilýär.

Metçikler sag we çep hyrly taýýarlanylýar, sag hyrly metçik bilen tutuş sütün tutulyp gösterilýär. Çep hyrly metçikler bilen sütün bölek-bölek towlanyp açylmaly we gösterilmeli.

Metçikler ulanylýar haçanda tutujylar bilen sütüni alyp bolmadyk ýagdaýında we uly aýlaw pursady gerek bolup tutulan sütüni ýokary aşak çekmeli bolanda.

Metçik bilen işlände merkezleşdiriji bolanda gowy.




## **Surat 1. Metçikler**

*a* – uniwersal; *b* – yörite

I we II – 114-168 mm diametral trubalar için;

**II ve IV – 73-89 mm diametrlı trubalar için**



### **Surat 2. Metçikler merkezleşdiriji gurluşy bilen**

*a* – merkezleşdiriji gurluşy bilen ýygnalan metçik; *b* – merkezleşdiriji gurluşyň golowkasy; *c*, *e* – merkezleşdiriji gurluşyň woronkasy;

*d* – merkezleşdiriji gurluşa gönükdiriji;

1 – golowka; 2 – gat; 3 – direlýän halka; 4 – oturtma sütüniň muftasy;  
5 – gönükdiriji; 6 – metçik; 7 – woronka

Metçik bilen awariýa işleri şeýle geçirilýär. Tutuýy metçik guýyda galan sütüniň ýokarsyna (golowka) 3-5 m galanda sirkulýasiýa berilmeli. Sütüniň agramy we erginiň basyşy anyklanmaly.

Hasaply çuňlukda galdyrylan sütüni ýuwaş basyp görende erginiň basyşy gösterilýär we wagtlaryň sirkulýasiýany saklamaly we agram hem peselýär. Soňra rotor bilen ýuwaş (2-3 aýlawda) 1-2 tn ýüklenmede metçik berkidilmeli. Ilki erginiň basyşynyň köpelmegi soňra azalyp öňki ýagdaýyna gelmegi aňladýar ýagny sirkulýasiýa dolotadan geçýänligini. Yene 2-3 tn ýüklenme bilen berkidelýär (0,3-0,5 aýlawda), rotor yzyna 4-5 aýlaw hereket edeni metçik bilen sütün tutulyp berk bolany görkezýär.

Soňra sütüni boşatmak üçin çalt sirkulýasiýa berilmeli we ýokary çekip aşak goýberilmeli.

**Tablisa****Belli awariýa üçin uniwersal metçigi saylamak**

Metçigiň şertli belgisi		Tutmaly gurallar (obýektlər), mm						
normal esasynda H593-56	gulplar üçin ГОСТ 5286-58	Buraw trubalary		ABT	Mufta 3H	Nippel 3H	Mufta we nippel 3III	Mufta we nippel 3Y
		içine galyn-landy-rylan	daşyna galyn-landy-rylan					
3H $6\frac{5}{8}$ "×118	3- 152×118	168	168 <sup>1</sup> 141	-	197	-	203	212
3III $5\frac{9}{16}$ "×89	3- 147×89	-	114 141 <sup>1</sup>	203	172	197	178	185
3III $4\frac{1}{2}$ "×70	3- 121×70	114	-	180	140	172	146	155
3H $3\frac{1}{2}$ "×58	3- 88×58	-	-	159	108	140	118	120
3H $2\frac{7}{8}$ "×45	3- 76×45	89	-	-	95	-	108	108
3H $2\frac{7}{8}$ "×30	3- 76×30	73	-	-	-	108 95	-	-

**Bellik:** metçik bilen trubanyň göwresinden tutmak maslahat berilmeýär**Tema: KOLOKOLLAR**

1. Kolokollaryň görnüşleri.
2. Kolokollaryň ölçegleri.
3. Turbatutujylar.

Kolokollar guýyda galan sütüniň göwresinden döwülip galanda ulanylýar we tutulan sütüne uly aýlaw pursady berilip olary ýokary çekip aşak goýbermek üçin.

Sütüni tutmak üçin üç görnüşü taýýarlanýar:

- a) woronka üçin hyrly, 219 mm diametrli guýylar üçin hem-de ondan ulyrak;
- b) woronkasy tutuş kolokol bilen taýýarlanan, 219 mm guýylar üçin;
- c) woronka üçin hyrsyz we woronkasy, tutuş kolokol bilen.

Kolokolyň konusynyň tutujy ölçügi olary iki gezek abatlamaga mümkünçilik berýär. Kolokollaryň görnüşleri sag we çep bolýarlar. Sag kolokollar buraw sütüniniň sag hyrynda we çep görnüşlileri çep hyrlyda ulanylýar.

Kolokollarda hyr kesilenden soňra ony sementasiýa edilýär we sementasiýanyň çuňlugy 0,8-1,2 mm bolmaly.

Awariya tutmak işleri metçik bilen işlere meňzes.

### Tutujy kolokollaryň ölçegleri

**Tablisa**

Şertli belgisi		Surat	$D_0 \pm 0,5$	$H_0 \pm 10$	$D \pm 0,5$	$H \pm 5$	$d_1 \pm 0,5$	$d \pm 0,5$	$d_0 \pm 0,6$	$l \pm 10$	$l_1 \pm 10$	$l_2 \pm 10$	$L \pm 15$
Normal <b>H502-56</b> boýunça	ГОСТ <b>5286-58</b> esasynda		<b>mm</b>										
3H $6\frac{5}{8}'' \times 11\frac{3}{4}''$	3H- 197×295	1 1, a	197	240	219	280	198	176	122	380	550	575	730
3III $6\frac{5}{8}'' \times 11\frac{3}{4}''$	3III- 203×295		203	240	219	280	198	176	153	380	450	575	730
3H $5\frac{9}{16}'' \times 9\frac{3}{4}''$	3H- 172×243		172	220	294	280	180	150	98	400	450	575	750
3III $5\frac{9}{16}'' \times 9\frac{3}{4}''$	3III- 178×243		178	220	194	280	180	150	127	400	450	575	750
3H $4\frac{1}{2}'' \times 8\frac{3}{4}''$	3H- 140×214		140	200	168	280	152	120	78	350	450	575	670
3III $4\frac{1}{2}'' \times 8\frac{3}{4}''$	3III- 146×214		146	200	168	280	152	120	100	350	450	575	670
3H $4\frac{1}{2}'' \times 7\frac{3}{4}''$	3H- 140×190	1 1, b	140	200	168	300	162	120	78	450	500	620	770
3III $4\frac{1}{2}'' \times 7\frac{3}{4}''$	3III- 146×190		146	200	168	300	162	120	99	450	-	620	770
3H $3\frac{1}{2}'' \times 6\frac{3}{4}''$	3H- 108×161	1 1, w	108	180	135	250	130	95	58	300	-	400	600
3III $3\frac{1}{2}'' \times 6\frac{3}{4}''$	3III- 118×161		118	180	135	250	130	95	78	300	-	400	600
3H $2\frac{7}{8}'' \times 5\frac{3}{4}''$	3H- 95×145		95	175	115	150	110	80	45	300	-	400	520
3III $2\frac{7}{8}'' \times 5\frac{8}{4}''$	3III- 108×145		108	175	115	150	110	80	63	300	-	400	520

## Tablisa

Şertli belgisi		Kese jaýl-laryň sany	ГОСТ 5286-58 esasyn-da bir-leşyän gulp	ГОСТ 632-57 esasyn-da wo-ronka üçin hyr	Teo-retiki agra-my, kg	Woron-kanyň şertli belgisi
Normal H502-56 boýunça	ГОСТ 5286-58 esasynda					
3H 6 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "×11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3H-197×295	5	3-152	245	90	245×269
3III 6 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "×11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3III-203×295	5	3-171	245	84	245×269
3H 5 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "×9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3H-172×243	5	3-140	194	78,5	194×216
3III 5 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "×9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3III-178×243	5	3-147	194	75	194×216
3H 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "×8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3H-140×214	5	3-117	168	55,5	168×195
3III 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "×8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3III-146×214	5	3-121	168	55	168×195
3H 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "×7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3H-140×190	5	3-117	-	58,5	-
3III 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "×7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3III-146×190	5	3-121	-	59	-
3H 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "×6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3H-108×161	5	3-88	-	32,5	-
3III 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "×6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3III-118×161	5	3-101	-	33	-
3H 2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "×5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3H-95×145	4	3-76	-	20	-
3III 2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "×5 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> "	3III-108×145	4	3-92	-	22,5	-


## Trubatutujylar

Trubatutujylar guýa gaçan buraw sütünlerini çykarmak üçin ulanylýarlar.

Gulplary kebşirlenen trubalary bilen işlemek maslahat berilýär, hem-de kiçi diametrli dolotalar bilen burawlanan guýylarda çuňlukda galan trubalary. Trubatutujy şeýle işleyär.

Buraw sütünine berkidilenden soňra ony guýa goýbermeli, gönükdiriji konusyň kömegi bilen tutujynyň korpusy aşakda galan trubanyň içine girýär we ýene aşak goýberilende tutujy wtulkasy direlip ýokary süýşýär we ýüklemäniň agramynda gysyllyp trubanyň içine girýär.

Soňra sütün ýokary dartylanda tutujy wtulka konusly ýeri bilen süýşip tutulan trubanyň iç ýüzünden gysylýar. Şeýdip truba tutulýar. Trubatutujynyň gurluşy çalt we ygtybarly dürli çuňlukdaky trubalary tutup ýokary galдыryýar.



**Surat 1. Trubatutu**

### **Tema: MAGNIT FREZERLERİ**


1. Frezerler.
2. FZP düýp frezeri.
3. Owerşot.

Magnit frezerleri guýynyň düýbini metal galyndylardan arassalamak üçin ulanylýar.

Guýda işlemek üçin МФ-3М frezerleri taýýarlanýar.

Magnit frezeriniň gurluşy, geçiriji, korpus, ýokarky polýusy, aşaky polýusyň magnit wtulkalary we koronka. Koronkanyň dişleri berk ergin bilen armirlenen.

Wtulka magnitlenmedik alýumin ergininden taýýarlanýar we onda magnitleri hem-de polýusy ýerleşdirmek üçin ulanylýar. Hemişelik magnit üçin ulanylýan material ergini ИШ-697. Ol gaty, port, iri däneli, urga çydamsyz we gyzgynlyga, ýöne sarsgyna çydamly, magnit häsiýetini poslamakda hem ýitirmeýär we wagtyň geçmegeni bilen azyrak magnit häsiýetini ýitirýär.



### **Surat 1. Magnit frezeri**

1 – geçiriji; 2 – göwresi; 3 – ýokarky polýus; 4- alýumin wtulkasy;  
5 – magnit; 6 – aşaky polýus; 7 – koronka

Magnit frezeri bilen işler şeýle geçirilýär. Guýa goýbermezden öňürti onyň göteriji güýji barlanylýar. Guýa buraw sütüninde goýberilip alyp baryjy truba berkidilende soňra sirkulásiýa berilip rotoryň aýlaw tizligini 60-100 aýl./min bolup frezeri guýynyň düýbine goýberilýär. Guýynyň düýbinden 20-30 sm ýokarda bir duran ýerinde 10-20 minut aýlamaly, soňra düýbe goýberip ýene 10 minut aýlamaly we sütünü göterip başlamaly.

Magnit frezeri göterilenden soňra onyň işçi ýeri arassalanýar we suw bilen ýuwulyp agaç gapagy berkidilýär, gulp hyryny arassalap ýaglamaly. Magnit frezerini metal zatlardan aýratyn saklamaly.

### **Φ3T-1 düýp frezeri**

Düýp frezerleri guýynyň düýbinde goldyrylan ýa-da gyçyrylan metal böleklerini frezerläp üwäp ýok etmek üçin ulanylýar.


Frezeriň silindr böleginiň uzynlygy üç gezek diş kesmäge mümkünçilik berýär. Frezerler polat 45 uglerodly polatdan taýýarlanýar.

Cep frezerleri iki poýasokly (halkaly). Guýynyň düýbinde dag jynslarynyň gatylygyna laýyklykda kiçiräk metal böleklerini burawlamak üçin frezerleriň işçi ýüzi şeýle bolmaly:

1. ýumşak dag jynslarynda – işçi yüzü iç yüzine egreldilen bolmaly, ýagny üwelýän metaly guýynyň diwaryna dykmaz ýaly;
2. orta gatylyk dag jynslarynda – gorizontal işçi yüzli.
3. gaty dag jynslarynda – güberçekli işçi yüzli, metal çalt dargar ýaly.

Ähli görnüşinde hem frezeriň ýuwujy deşikleri  $45^0$  kesilmeli, ýagny üwelýän metal merkez deşige düzmez ýaly. Indiki režimlerde metaly dargatmak maslahat berilýär.

Frezere ýüklenme 0,5-0,7 tn bolmaly we rotoryň aýlaw sany 60-100 aýl./min. Nasoslaryň öndürrijiliği halka meýdanynda erginiň akymynyň tizligini 0,5-0,8 m/sek üpjün etmeli.




**Surat 2. Düýp frezeri Ф3Т-1**

## Owerşotlar

Owerşotlar buraw sütüniniň gulpynyň aşagyndan tutup sütüni götermek üçin ulanylýar. Olar ulanylýar haçanda tutujyny ulanmak mümkünçiliği bolsanda, kolokol we metçik bilen hem işläp bolmaýan ýagdaýda, hem-de sütüniň uzynlygy 400 m çenli ulanmaly.

Owerşotyň korpusy polat 45, pružyny polat 50G taýýarlanýar.



**Surat 3. Owerşot**

## **Tema: FREZER-PAUK WE GIDRAWLIKI PAUK**

1. Pauklar.
2. Gidrawliki pauk.
3. Truba paugy.

Frezer-pauk guýynyň içinde galan maýdarak metallary frezerlemek üçin ulanylýar. Frezer-paugy guýa goýberip metal basylýar we 0,3-0,7 m sirkulýasiýa bilen guýy burawlanýar. Soňra rotoryň aýlawyny saklap sütuniň azyrak yüklenmesi bilen oturdylan wint kesilýär. Paugyň palesleri sfera görnüşli koronkadan gönülenip orta egrelýär we aşaky içki ýerini ýapýar hem-de sütün ýokary göterilýär.

Gidrawliki pauk guýyda dolotanyň şaroşkasy galanda ulanylýar.


Guýynyň düýbinde metal galanda pauk goýberilip guýynyň düýbine bir-näçe metr galanda sirkulýasiýa goýberilip basyşyň täsirinde paugyň porşeni aşak goýberilýär, şeýle wagtda pružin gysylýar, pauk metalyň üstünde bolýar. Paugy götermän sirkulýasiýa saklanylýar.

Pružiniň täsirinde porşen öz ýokarky ýerine gelýär we özi bilen düýpdäki metaly çekip alýar we gorizontal ýagdayda paugyň agzy ýapylýar we sütün ýokary göterilýär.

**Frezer-paugyň ölçegleri**


**Tablisa**

<b>Frezer-paugyň şertli belgisi</b>	<b>Birleşýän hyryň belgisi</b>	<b>Woronkanыň daşky diametri, mm</b>	<b>Geçelge deşigiň uzynlygy, mm</b>	<b>Uzynlygy, mm</b>	<b>Guýynyň diametri, mm</b>	<b>Agramy, mm</b>
ΦΠ 6 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	3-88	132	84	1390	167	160
ΦΠ 9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3-117	228	175	2365	243	215
ΦΠ 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3-117	265	210	2650	295	290



**Surat 1. Frezer-pauk**

1 – göwresi; 2 – kwadrat; 3 – plunžer; 4 – gapak; 5 – oturdyjy wint;  
6 – koronka; 7 – pauk



**Surat 2. Gidrawlika paugy**

1 – göwresi; 2 – poršen; 3 – pružini; 4 – gnezdo-stakany;  
5 – štok; 6 – oturdylýan; 7 – birleşdiriji halka; 8 - sobaçka


## **Truba paugy**

Pauklar guýydan metal zatlary götermek üçin niýetlenen: dolotanyň şaroşkasy, lapasy, guýa gaçan kuwaldany we ş.m. Truba paugy oturtma sütüninden uzyňlygy 1,5-2,5 m trubadan ýasalýar we 2-3 gezek ulanmak bolýar.

Trubanyň aşaky ýerinden 20-35 sm dişler kesilýär. Dişler soňra beýik temperaturada gysdyrylyp sowadylýar (dişler ýumşar ýaly) we dizler bočka görnüşinde eplenilýär.

Paugyň dizmetri guýynyň diametrinden 100 mm az bolmaly.

Pauk guýa goýberilip ýüklenilýär we bočka görnüşli dişler içine eplenip guýynyň düýbindäki metaly ýygnaýar we ýokary göterilýär.




**Surat 3. Pauk**

### **Tema: PEÇATLAR**

1. Peçatlaryň görnüşleri.
2. Ýorşlar.
3. Dogrylaýjy gurallar.

Peçatlar guýyda döwülüp galan buraw sütüniniň ýokarsynyň (golowka) döwülen häsiýetini we duran ýagdaýyny anyklamak üçin ulanylýar. Niýetlenişine görä peçatlar konusly we tekiz düýpli bejerilýär.

Guýda galan trubanyň “golowasynyň” yzy-sudury gurşun peçatda ýa-da alýumin ergininiň we suwmanyň garyndysyndan (98% göterim alýumin we 2% göterim suwma) ýasalýan peçatda galýar. Peçatlarda ergin geçer ýaly aşagyndan ýa-da gapdalyndan ýuwujy deşik bolmaly. Peçadyň dizmetri guýynyň diametrinden 25 mm kiçi bolmaly. Peçatda yz galar ýaly oňa 1-2 tn ýuklenmeli we peçat göterilenden soňra galan yz-sudur öwrenilmeli, we soňky awariýa işler üçin awariýa tutuwy gurallar saýlanylmalý.




**Surat 1. Peçatlar**  
a – konusly, b,w,g – tekiz

### Ýorşlar

Ýorşlar guýda galan karotaž kabelini tutup çykarmak üçin ulanylýar.

Ýorşlar taýýarlananda köne metçige şahmat görnüşinde pales-steržen kebsrlenýär ýa-da pika görnüşli dolotalarda diş kesilýär we oturtma sütüniniň göwresinde dişler kesilip içine egreldilýär. Gurluşyna garamazdan garmaklardan ýokarda gerekli čuňlukdan geçmez ýaly woronka bolmaly. Garmaklaryň diametri 35 mm bolup woronkanyň dizmetri guýynyň diametrinden 30-50 mm az bolmaly. Tutulýan kanatdan garmagyň agry 15 mm uly bolmaly we ýorşyň uzynlygy 2 m uly bolmaly däl. Ýorşa ýüklenme 2 tn artyk bolmaly däl.




### **Surat 2. Ыорş**

1 – krýuçok; 2 – steržen; 3 – woronka; 4 – perewodnik


### **Dogrylaýjy görmaklar**

Dogrylaýjy gurmaklar guýynyň içinde galan we gysaryp duran trubalary dogry merkezlemäge ulanylýarlar. Dogrylaýjy görmaklar indiki görnüşine bolýar:

1. Ussahanada kuwalda bilen ýasalan tegelek görnüşli guýynyň diametrinden kiçi bolmaly. Olar oturtma sütünleriniň muftasyndan ýa-da ABT-lardan taýýarlanýar.
2. Gidrawlikı dogrylaýjy gormaklar guýynyň oýulan ýerinde galan sütünü dogrylap merkezlemek üçin ulanylýar.



a



b

### **Surat 3. Dogrylaýjy garmaklar**

a – ussahanada urulyp taýýarlanan; b – ABT-dan taýýarlanan

### **Tema: DAŞYNDAN TUTÝAN TRUBATUTUJY**

1. Turbatutujylar.
2. Turbakesijiler.
3. Torpedalar.

Boşadylýan daşyndan tutýan trubatutujy guýyda galan trubanyň daşyndan tutup çykarmak üçin ulanylýar. Trubatutujynyň içinde spiral görnüşli gyşardylan işçi tutujylary çep tarapa kesilen hyrly, onda tutulan truba ýerleşýär.


Trubatutujynyň işi içinden tutýan tutuja meňzes.

### **Trubanyň daşyndan kesiji**

Trubanyň daşyndan kesiji guýyda galan trubalary bölekläp kesip göstermek üçin ulanylýar. Ol ulanylarda guýyda galan trubanyň çylşyrymly döwügini kesmek üçin hem ulanylýar.


Trubageçirijiler diňe sag görnüşli taýýarlanylýar. Trubakesiji bilen işlemek üçin şeýle ýygnalýar: guýynyň diametrine laýyklykdaky trubakesiji woronkasy bilen, 273 mm oturtma trubasy 14-26 m, geçiriji oturtma sütünden buraw trubalaryna. Korpusyň materialy polat 30, tekiz pružini polat 65G, spiral pružini polat 60SG, kesijiler – polat 62.

Trubakesiji kesilmeli trubalaryň gulpyndan aşak goýberilýär we sirkulýasiýa berilýär, trubakesijiniň erkin aýlanyşy barlanylýar, soňra gulka çenli ýokary dartylyar, şonda mis şiftler kesilýär, trubakesijini 25-30 sm aşak goýberilýär we ýuwaş aýlap (40 aýl./min çenli) 15-20 minut işlenilýär. Trubanyň kesileni rotoryň ýenil aýlawyndan bilinýär. Ilkinji 3 m trubany ýuwaş götermeli.



### **Surat 1. Trubanyň daşyndan kesiji**

- 1 – geçiriji; 2 – tekiz pružin (3 sany); 3 – trubakesijiniň göwresi;
- 4 – araçäkdäki stakan; 5 – berçin; 6 – owerşotyň göwresi;
- 7 – halka; 8 we 10 – gysyjy wtulkalar; 9 – spiral pružini;
- 11 – şponkalar; 12 – kesiji (3 sany); 13 – pales ( 3 sany);
- 14 – woronka; 15 – şiftler ( 4 sany); 16 – saklaýyjy (2 sany)



**Surat 2. Trubanyň içinden kesiji**


**Tablisa**  
**Sykly däl torpedlaryň zarýadyň ölçegi we ululygy**

Torpe-danyň şifri	Häsiyetnama						
	zarýadyň			torpedaň			
	diametr, mm	uzynlyk, mm	agram, kg	korpu-syň daşky dia-metri, mm	sentra-toryň dia-metri, mm	duşkaly torpedanyň uzynlygy, mm	ýukli torpe-daň uzyn- lygy, mm
TIII-35	35	2020	3,04	40	60	2400	3350
TIII-45	43	1465	3,31	48	110	1810	2760
TIII-50	50	1470	4,53	55	110	1860	2860
TIII-65	65	990	5,20	70	130	1345	2310
TIII-84	84	600	4,91	90	150	971	1910

## Torpedalar


Buraw we oturtma trubalaryny üzmek üçin jebis bolmadyk TIII torpedasy ýa-da jebis fugas torpedalary ulanylýar.

Guýynyň düýbinde galan metallary dargatmak üçin komulýatiw torpedalary ulanylýar. Şol işleri ýerine ýetirmek üçin jebis Φ2 torpedasy hem ulanylýar. Torpedanyň daşky dizmetri 60 mm we uzynlygy 1160 mm hem-de atym (partlama) mukdaryndan doldyrylyp tropik we geksogen ulanylýar. Torpeda 500 atm hasaplanan we 120°C temperatura.



**Surat 3. Jebis däl torpeda TIII**

1 – ýük; 2 – duška; 3 – disk; 4 – partladyjy; 5 – halkaly şaşkalar;  
7 – dûralden göwre; 8 – merkezleşdiriji; 9 – düýpdäki dyky



#### **Surat 4. Jebis torpedolar**

a – ştuserli: 1 – göwresi; 2 – yük üçin gulak; 3 – golowka; 5 – pelte deşigi;  
 b – ştusersiz: 1 – göwresi; 2 – yük üçin gulak; 3 – golowka; 4 – duşka;  
 5- daýanç halkasy; 6 – daşky truba; 7 – merkezleşdiriji şayba; 8 – içerki  
 truba; 9 – şayba; 10 – kontakt; 11 – pružin; 12 – wtulka;  
 13 – şift; 14 – gat; 14 – rezin dyky; 15 – pelte geçiriji;  
 16 – elektrodetonator; 17 – sim


#### **Tema: MAGNIT LOKATORY**

1. Lokatorlar.
2. Lokatorlaryň iş tertibi.
3. Magnit lokatorlary.

Gapjalan buraw sütünini boşatmak üçin kä wagt gapjalan ýeriniň ýokarsynda torpeda partladylýar.

Torpeda ullanmagyň täsiri torpedany ýerleşdirilen ýerine bagly. Egerde torpeda gulp birleşmäniň deňinde, muftada ýa-da nippelde goýulyp bir gezek partladylanda birleşmäni towlap açyp bolýar.

WNIIGeofizika magnit lokatoryny döretdiler – buraw trubalarynyň gulp birleşmelerini anyklamak üçin. Bu guraly ullanmak torpedirlemek işiniň netijeliliginı artdyrdy. Beýle görnuşlı lokatorlar perforasiýa edilmeli ýerleri anyklamak üçin hem ulanylýar. Guralyň gurluşy daşky gurşagyň magnit garşylygynyň üýtgemeginde esaslanýar. Buraw sütüniniň içinde aşakdan ýokary hereket edende magnit garşylygy gulp birleşmesiniň duran ýerinde kän üýtgeýär. Oňa birleşmedäki metal galyňlygy kömek berýär. Buraw trubalarynyň içki diametrlerine laýyklykda ЛГ-60 we ЛГ-26 lokatorlary ulanylýar. Olar ölçegleri we tehniki häsiyetleri bilen tapawutlanýarlar. Enjam differensial magnit shemasyndan we indiki şaylardan durýar: antimagnit korpusy 1, kängatly katuşka 2, demir serdeçnikden 3, iki sany hemişelik magnitden 4, sweçler üçin ýer 5, dyky 6 nakoneçnik bilen ýuki we diskany 7 birleşdirmek üçin. Hemişelik magnitleri kängatly katuşkada we onuň daşynda hemişelik magnitlenýän meýdany döredýär.



**Surat. Magnit lokatory**

Enjamýy daşyndaky magnit görşelygy katuşkanyň magnitlenýän meýdanyny üýtgemäşe getirýär we induksiýanyň elektrohereketlendiriji güýjini galдыrýar. Togyň impulsy ýokarda mikroampermetrde bellenilýär. Lokator 100-1000 m/sag ýokary hereket edende ol takyk mufta we gulp birleşmeleriniň duran ýerlerini belleýär. Induksiýanyň elektrohereketlendiriji güýji ýeriň üstündäki enjamlar geçirýär, ol ýerde lokatoryň garşylygy ölçeyji gurallaryň we transformatoryň garşylygy bilen ylalaşýar.

## **Tema: AWARIÝALARY ÝOK ETMEKDÄKI TEHNIKA HOWPSYZLYGY**

### **1. Awariýalary ýok etmekdäki tehnika howpsyzlygy.**

Awariýalar ýok edilende guýylarda buraw enjamlaryna, olaryň aýratyn böleklerine we buraw sütünine ýokary basyşlar döredilýär. Bir-näçe wagtlarda ol ýüklenmeleriň ähmiyeti berklik çägine ýakyn we mümkün mehanizmleriň, bölekleriň we buraw sütüniniň elementleriniň döwülmegine getirip buraw desgasynда işleýän adamlary howply ýagdaýa getirmegi mümkün. Tutmak işleri başlamanka hemise guýda galdyrylan sütüniň ýagdaýyny bilip bolmaýar. Şonuň üçin awariýa dörände oňa taýýarlyk götermeli, ýagny guýda galdyrylan sütüniň bölegi gapjalan bolmagy mümkün we awariýany ýok etmek çyşyrymly we howply ýagdaýlarda geçmeli mümkün.

Howply ýagdaýlaryň öňüni almak üçin gatnaşyan işçi personaly bilen awariýany ýok etmekde indiki guramaçylyk işlerini geçirmeli:

1. Guýda awariýany ýok etmek işlerinde buraw ussasy çylşyrymly işleri geçirýän uly inženeriň (masteriň) ýa-da kärhananyň baş inženeriniň ýol başçylygynda alyp barmaly. Beýleki inžener-tehniki işgärleri burawda we howply ýerlerde durmagy hökman däl.
2. Guýa tutujy guraly goýbermezden önürti enjamlaryň ýagdaýyny barlamaly:
  - a) talewyý kanady we guýda galdyrylan sütüniň bölegi gapjalan ýagdaýynda kanadyň ygtybarlygyny;
  - b) talewyý kanadyň hereket etmeýän ýerindäki kanat berkidleñ guralyň ýagdaýyny;
  - c) agramy görkezýän indikatory, aýratyn hem onuň görkeziji strelkalarynyň dogrylygy, ýazyjy guralyň ýazgysyny, görkeziji we ýazyjy gurallaryň transformatordan gelýän trubajyklary we berkidelik duriplı şlangasyny;
  - d) wyškany we onuň berkidleñ ýerlerini, şeýle hem wyškanyň aýaklarynyň aşagyndaky fundamentiň berkligini;
  - e) kronblogy, talewyý blogy, transmissiýany we lebýodkanyň tormoz düzümimi;
  - f) rotoryň wkladyşlaryny we stopor gurluşygyny hem-de wertlýugy.

Agzalan enjamlar barlanandan soňra guýa tutujy gural goýberilýär.

3. Tutujy guralyň birleşme berkligini we beýleki edilmeli işleri, rotoryň pahnalaryny.
4. Wyşkanyň içindäki işçi ýerlerine erkin barar ýaly we gaýdar ýaly ýagdaý döredilmeli hem-de ähli artyk zatlar aýrylmaly.
5. Aýdylanlardan başgada, gapjalan buraw ýa-da oturtma sütünini boşatmak işleri geçirilende ähli işgärleri burawlaýydan başgalary howply ýerden wyşkadan 60 m aralyga ugratmaly. Buraw desgası dizel hereketlendirijili bolanda bir dizelist galdyrylyp ol hem howpsyz ýerde bolmaly.

Goşmaça, krýugyň zewynda wertlýugyň ştropy çykmaý ýaly kanat bilen hem berkidilmeli.

Has berkidilen truba birikmelerini gyzdyryp (kislorod gorelkasy bilen) açmaly. Awtomatlaşdyrylan açar – ýok ýerinde hyrlary gowşatmak we açmak üçin maşyn açarlary ulanylmalý.

6. Kislota wannasy ulanylanda, işgärler, kislotany garmaga gatnaşýanlar kislota täsir etmeýän egin-eşikde bolmaly. Adamlaryň ýüzi maska bilen goralmaly, elliýe rezin ellikli bolmaly, aýaklarynda rezin edigi bolup jalbarlar edigiň üstünden goýberilmeli.

Tehnika howpsyzlygyny awariýa işlerinde doly berjaý etmeli.

## **Tema: IKINJI NILI BURAWLAMAK ÜÇIN GURULYŞLAR**

1. Gyşardylan truba.
2. Gyşyk geçiriji.
3. Eksentrikli nippel.

### **Gyşardylan truba.**

Guýynyň gyşardylan burçyny  $20^0$  çenli almak üçin düýp hereketlendirijini gyşardylan trubada goýberilýär.

Gyşardylan truba buraw trubasyndan ýerine ýetirilýär we onuň aşaky ýeri gyşardylyp düýp hereketlendiriji bilen birleşdirilýär.

Bu gyşardyjynyň esasy iş ölçegi  $\gamma$  burçy gysarma burçy atlandyrylyar.

Gyşardylan 6" düýmli truba amatlysy  $5-8^0$  gyşaran burç bolýar. Şonda trubanyň gyşardylan ýeri trubanyň aşaky üçlyndan 1,5 m aralykda bolmaly.

Gyşardylan trubanyň gyşaran  $\gamma$  burçyny tikin ýüplüğiniň kömegini bilen anyklanylýar (uzynlygy 1,5-2 m bolan), erkin iki nokadyň aralygynda dartylyp ölçenen. Şol wagt ulanylýan formula:

$$\gamma = \frac{57(a+b)}{S},$$

bu ýerde

$a$ ,  $b$  we  $S$  - mm-de ölçenilýär;

$\gamma$  - gradusda ölçenilýär.

$a$  we  $b$  aralygy ulanylýan 1 m ölçeýji bilen ölçenilýär,  $S$  aralygy erkin saýlanylýar, emma şeýle hasap bilen, ýagny bu aralykda trubanyň göni bölegi bolmaly (mysal,  $S$ -iň ululygy 400-600 mm-e deň alynýar).

### Gyşyk geçiriji.

Guýyny gyşartmak üçin ( $45^0$ ) gyşyk geçiriji ulanylýar we ol düýp hereketlendirijiniň ýokarsynda oturdylýar.

Gyşyk geçiriji ABT-nyň böleginden taýýarlanylýar. Onuň uzynlygy 0,7-1,2 m. Gyşarmagyň gerekli gyşarýan burçy gulp konusyny kesip geçirijiniň okyna gerekli burç bilen taýýarlanýar.

Guýyny gowy gyşartmak üçin gyşardyjy geçirijiniň üstünden uzynlygy azyndan 40 m bolan ABT 168 mm buraw trubalary üçin we 140-146 buraw trubalary üçin 50 m ABT oturdylmaly. Olardan ABT-nyň uzynlygy az bolanda gyşardylan geçirijiniň ähmiýeti az bolýar.

Gyşardylan geçirijiniň gyşarýan burçyny  $1^0$ -dan  $3^0$ -gradusa çenli saýlanylýar. Tokar stanogında taýýarlanýan gyşardylan geçirijiniň gyşarýan burçyny formula esasynda anyklaýarlar:

$$\gamma = \frac{57(a-b)}{d},$$

bu ýerde

$a$ ,  $b$  we  $d$  - mm-de ölçenilýär.

Gyşardylan geçiriji bilen burawlanyp gyşarmany almagyň çaltlygy her 1000 m  $5^0$  bolýar.

### Ekssentrikli nippel.

Burcyň gyşarmasynyň  $60^0$  ulyyny we her 100 m gyşarmanyň ýygnalmagynyň köpelmegi  $5^0$  ýerine ýetirilýär.

Eksentrikli nippeli daýanç görnüşinde taýýarkanylýar we düýp hereketlendirijiniň nippeline kebşirlenýär.

Aşaky we ýokarky daýanjyň gyralary gyşyk kesilen, ýagny düýp hereketlendirijiniň guýyda gowy hereket etmegen üçin.

Daýanjyň galyňlygy gyşarmanyň çaltlygyna bagly saýlanylýar. Esasy işçi ölçügi, eksentrikli nippeliň  $D_o$  ulylygy bolup durýar we mm-de ölçenilýär. Eksentrikli nippeliň gyşarma täsiri guýynyň ýokarky diwaryna dolotany çalt gysýanlygy bilen ýetirilýär.

Täsirliliği daýanjyň galyňlygyna we dolotanyň hem düýp hereketlendirijiniň ölçeglerine bagly.

Analitiki bu ýagdaýy formula esasynda:

$$D_o \leq [2D_c - (d_t + D)] \frac{l - m}{2l} + d_t,$$

bu ýerde

$D_o$  - eksentrikli nippeliň esasy ölçügi, mm;

$D_c$  - guýynyň diametri, mm;

$d_t$  - düýp hereketlendirijiniň korpusynyň diametri, mm;

$D$  - dolotanyň diametri, mm;


$l$  - dolota bilen düýp hereketlendirijiniň uzynlygy, mm;

$m$  - dolotanyň şaroşkalaryndan nippeldäki daýanja čenli araçäk, m.

Bu formula tejribelikde uly ähmiýete eyedir. Guýynyň we dolotanyň berilen diametrlerinde ekssentrikli nippeliň rugsat edilen ölçegini hasaplamak üçin ullanýarlar.

Has amatly eksentrikli nippeliň ölçegi bolýar, haçanda guýynyň gyşarma burçyny her  $1^{\circ}$ -da 10 m burawlamakda alyp bolanda. Şeýle ýagdaýda guýyny çuňlatmak ýerine ýetirilýär diametr dolota guýynyň diametrine deň bolanda.

Eksentrikli nippel bilen işlände düýp hereketlendirijiniň şindelinde uzynlygy 30 sm bolan geçiriji oturdylýar.



**Surat 1. Ikinji nili burawlamak üçin gurulyşlar**

a – gyşardylan truba; b – gyşyk geçiriji; w – eksentrikli nippel

### **Tema: GUÝYLAR BURAWLANANDA ÇYLŞYRYMLY ÝAGDAÝLAR**

1. Çylsyrymly ýagdaýlar.
2. Buraw ergininiň ýuwdulmagy.
3. Statiki deňlik.

Türkmenistanda nebitgaz guýylaryny burawlamak işleri geologiá gurluşygy boýunça biri-birinden tapawutlanýan etraplarda geçirilýär. Her nebitgaz meýdançalarynda burawlamagyň dürli ýagdaýlaryna duş glinýär, **gatlaklaryň** ýerleşen aýratnlyklary, aýratyn hem toýunlar, duzlar, geçiriji dag jynslary, çägedaşlary jaýrykly karbonatlar.

### **Buraw ergininiň ýuwudylmagy.**

Suwuklygy ýuwudýan esasy gorizontlar suw-dolgunly bolýarlar, has hem karbonat gatlaklary.

Guýda buraw ergininiň ýuwudylmagy gatlagyň geçirijiligine, öýjüklilikine, kollektorlaryň berkligine, gatlak basyşyna bagly. Amatly ýagdaýda buraw ergininiň sirkulýasiýasy bozulmaýar. Guýynyň nilinde gidrostatiki basyşyň artmagynda basyş zerarly açylan geçirijilikli gatlaklaryň boşluklaryna, jaýryklaryna buraw ergini girýär.

Guýdaky hidrostatiki basyş keselende, gatlak basyşyna garanda gatlakdaky suwuklyk gatlakdan guýa gelýär we suwnebit-gazyň ýokary zyňmaklygyna getirmegi mümkün.

Erginiň ýuwudulmagynyň we oňa garşy geçirilýän işleriň tejribelerinde indiki klassifikasiá teklip edilýär.

<b>Ýuwutmagyň kategoriýasy</b>	<b>Ýuwutmak ukybynyň koeffisiýenti <math>K</math></b>	<b>Ýuwudylmaga garşy geçirilmeli işler</b>
I	< 1	Toýunly buraw ergini bilen burawlamak
II	1-3	Çalt gatyń garyndyny (BSS) guýa basmak, semendiň harçlanyşy 5-10 tn
III	3-5	Beyik şepbeşikli BSS basmak, semendiň harçlanyşy 10-20 tn
IV	5-15	Çalt şepbeşikli BSS basmak, bentonit poroşogy, toýun, toýunsementli pasta, harçlanyş 20-60 tn
V	15-26	Gum bilen ýuwmak, guýa inert materiallary atmak, K15 čenli azalanda tamponirleýji garyndyny basmak
VI	> 25	Sirkulýasiýa çykmasada burawlamak, aralyk sütüni goýbermeli

Ýuwudýan ukybynyň koeffisiýentini formula esasynda anyklanylýar:

a) doly ýuwydylanda

$$K = \frac{Q}{\sqrt{H}};$$

b) bölek ýuwydylanda

$$K = \frac{Q}{\sqrt{H + h}},$$

bu ýerde

$Q$  - ýuwudylmagyň çaltlygy,  $m^3/sagat$ ;

*H* - (напор в м.вод.ст.) – zarba m.suw.sütüni; nasoslar *Q*  
 öndürijilikli işlände guýydaky ýuwujy suwuklygyň statiki  
 we dinamiki deňliginiň-durkynyň ara tapawudyna deň;  
*h* - buraw nasosy bilen goşmaça zarba döretmegi ýuwudýan gatlaga  
 we gatlakdan ustýe çenli m.suw.sütüniniň herekedi.

Statiki deňlik  $H_c$  guýa suw basylmadyk wagtynda ölçenilýär we suwuklyk deňleşende.

$H_c$  ölçelinenden soňra dinamiki deňligi  $H_g$  ölçemeli. Onuň üçin guýa buraw sütünlerini statiki deňlige çenli 5-10 m goýbermeli. Rotordan uly wkladyşlary çykaryp aýyrmaly, elewatory trubalar bilen konduktoryň diwaryna çenli çekmeli we elewatory rotoryň üstünde oturtmaly. Alyp baryjy (kwadrat ştangasy) truba geçirijini towlamaly we onda 50 mm diametrlı we uynlygy 1,5-2 m bolanda kebşirlenip berkidilen ince trubany konduktor bilen buraw trubalarynyň arasynda goýbermeli. Buraw nasoslary bilen guýa suw basmaly. Ýakowlewiň lebýodkasynda poplawik goýbermeli ýa-da başga usul bilen buraw trubalarynyň içindäki deňleşen dinamiki  $H_g$  deňligi ölçemeli.

Mysal: ergini ýuwudýan guýda statiki deňlik ölçenilende ustýeden 97m bolýar, bir nasos öndürijiliği 110 m<sup>3</sup>/sagat işlände dinamiki deňligi 81 m çuňlukda alynýar. Bu ýerden:

$$H = 97 - 81 = 16 \text{ m}$$

$$K = \frac{110}{\sqrt{16}} = 27,5.$$

### Tablisa

#### Çetleşdirmeye işleri üçin tamponaž sementiniň Mukdaryny anyklamak (tn)

Suwy ýuwut- magyň çaltlygy, m <sup>3</sup> /sagat	H*, m.suw.sütüni															
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	
10	8	8	6	6	Burawlamagy toýun ergini bilen ýuwmak											
20	18	14	12	10	10	8	8	8	8	6	6	6	-	-		
30	26	20	16	14	14	12	12	10	10	8	8	8	8	8	8	8
40		24	22	18	16	16	14	14	14	12	12	12	10	10	8	
50		30	26	22	20	18	18	16	16	14	14	14	12	12	12	12
60			30	26	24	22	20	20	18	18	16	16	14	14	14	14
70				30	28	24	24	22	20	20	18	18	16	16	16	16
80					30	28	26	26	24	22	18	18	18	18	18	18
90						30	30	28	26	26	24	22	20	18	18	18
100									30	28	26	24	24	22	22	22
120										30	28	26	24	24	24	24
140											30	28	26	24	24	24

**Tablisa**

**Çetleşdirmek işleri üçin semendi suwuk çüýše bilen  
mukdaryny anyklamak**

Suwy ýuwut- magyň çaltlygy, $m^3/sagat$	H*, m.suw.sütüni														
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
10	Burawlamagy toýun ergini bilen ýuwmak														
20	10	Tamponaž garyndyny basmak													
30	16	12	8												
40	22	16	12	10	8	8									
50	28	20	16	14	12	10	8	8	8						
60	30	24	18	16	14	12	12	10	10	8	8				
70		28	22	18	18	14	14	14	12	12	10	8	8	8	
80			28	22	20	18	16	16	14	14	12	12	10	8	8
90				30	26	24	20	18	18	16	16	14	14	12	10
100					28	26	24	22	20	18	18	16	14	12	12
120						28	26	26	24	22	18	18	16	16	14
140							28	28	26	24	22	20	18	18	
160								28	28	24	22	20	18	20	
180									28	26	24	24	24		
200										28	28	26			

**Tema: ÝUWUJY ERGINIŇ PARAMETRLERINI  
SAZLAMAK**

1. Parametrleri sazlamak.
2. Gelsemendi taýýarlamak.
3. Toýun-sementli pastany taýýarlamak.

Guýylary burawlamakda we toýunly buraw ergini ulanylanda onuň esasy parametrleri, ýuwulmaga täsir edýänleri: dykyzlyk (udel agramy), şepbeşiklik we (SNS) süýşmegiň statiki dartgynlygy.

Ýuwdulmanyň öňüni almagyň iň amatly usuly erginiň dykyzlygyny peseltmek kä wagt azyrak udel agramy peselende ýuwdylmak galýar.

Udel agramyny peseltmegiň usllarynyň ýörgünlisi aerasiya.

Aerirlenen erginleri taýýarlamak ergine howa hoşmak we köpürjik emele getiryän reagentler: SSB, KSSB, DS reagenti.

Jaýrykly, boşlukly we güýçi drenirlenen dag jynslary burawlananda erginiň ýuwdulmagynyň öňüni almak üçin erginiň şepbeşikligini galdyrmak maslahat berilýär, ýa-da bilelikde hem şepbeşikligi we SNS-I artdyrmak.

Bu ýagdaýlar üçin her burawlanýan meýdançalarda resepti anyklamaly.

Erginiň ýuwdylmagy 15-20% göterim bolanda buraw ergininiň udel agramyny 1,16-1,12 gr/sm<sup>3</sup> bentonit poroşogydandan taýýarlanan ergini ullanmaga

maslahat berilýär. Toýunyň eremedik bölekleri gatlaga düşüp çișýärler we öýjükler ýapylýär.

Garyndyky taýýarlamak we guýa basmak işleri indiki görnüşde:

ergin garýan we ýüklenen guralyň bir gorizontal şneginiň işina aýyrmaly; gidrogaryjyda 20 mm diametrli ştuser oturdylýär;

bir garyja ergini basmak üç sany SA oturdylýär, näme diýende garyndynyň şepbeşikligi örän uly, bir SA garyndyny guýa basyp ýetişmeyär;

buraw sütüniniň açyk ujyny ýuwudýan gatlagyň deňine goýberilýär;

toýun garyndyny guýa basylandan soňra guýyny 24 sagat erkin goýmaly.

Egerde erginiň parametrlerini üýtgedip ergin ýuwutmagy bes edilmese, onda öýjükleri, jaýryklary we boşluklary dürli garyndylar, doldyryjylar ýa-da başga usullary ulanyp guýyny basmaly.

### **Ergini ýuwutmagy ýok etmek üçin taýýarlanylýan garyndlary we pastalary taýýarlamagyň görnüşleri**

#### **Gel semendi taýýarlamak.**

Gel sement taýýarlananda gury tamponaž semendini bentonit toýunyndan taýýarlanan ergin bilen glinomeşalkada, gidrawliki garyjlarda, sementleýji agregatlarda we ş.m. taýýarlanýar.

Bentonitli toýun erginini taýýarlananda bentonit toýunyny işleyän we suw bilen üçden bir bölegi doldyrylan glinomeşalka ýüklenende we taýýarlanan erginiň udel agramy  $1,04\text{-}1,06 \text{ gr/sm}^3$  bolýança. Soňra ýene ýarym sagat glinomeşalkada garylandan soň ony suw bilen doldyrylyp ýene 1 sagat garmaly. Has goýy gel-semendi almak üçin toýunly ergine  $2,5\text{-}3,0 \text{ kg } 1 \text{ m}^3$  ergine goşmaly.

Goýulaşyp gatmak wagtyny çaltlandyrmaçk üçin gel-semende glinomeşalkada suwda erekilen hlorly kalsini, hlorly natrini we başgalary goşýarlar. Toýun ergininiň agramyndan çaltlandyryjylar 1-2% gösterim golulýar.

Gel-semendi sementleýji agregatyň gidrawligi garyjysynda hem taýýarlap bolýar. Onuň üçin taýýarlanan toýun ergini sement aggregata berilýär we oňa gury sement ýüklenilýär. Gel-sement ýok wagtynda ýerli toýunlary ulanmak mümkün.

#### **Toýun-sementli pastany taýýarlamak.**

Gel-sementlere garanda, toýunyň saklanylышы 5-8% gösterim bolanda, toýun-sementli pastalar 20-30% gösterimli toýunly taýýarlanylýar.

Toýun-sementli pastalar emele gelýär haçanda sement erginine toýun poroşogy garyjy maşynda garylanda, gel-sement bolsa toýun ergininde taýýarlanýar.

Semendi toýun poroşogy bilen indiki görnüşde garýarlar:

- a) toýun-sementli pasta taýýarlananda 20% gösterimli toýun bilen, garyjy maşynyň bunkerine sement we toýun poroşogy ýüklenilýär, proporsiýasy 1 halta toýun poroşogyna 4 halta sement;
- b) komponentleri garmak üçin birinji garyjy maşyndan beýleki garyjy maşyna geçirilýär.

Toýun-sementli hamyryň taýýarlanyşy sement-hamyrynyň taýýarlanyşyndan tapawutlanyşyndan tapawutlanmaýar.

Pasta guýa goýberilende onuň akym ukyby laboratoriýada taýýarlanyna meňzeş bolmaly.

Garyndynyň akym ukyby agregatlar bilen buraw trubalaryna basmak üçin ýeterlik bolmaly we 5-7 minutdan akmaýan goýy massa bolmaly.

Mysal: garyndynyň düzümi 80% göterim sementde 20% göterim toýun poroşokda we 50% suwda başlangyç akymy bolar 130 mm her 5 minutdan. Şeýlelik bilen, toýun-sementli garyndyny agregat bilen buraw trubalaryna basyp bolar we ol ýerde goýylaşmak prosesi dowam eder.

Gidrotasiýa zerarly toýunlaryň suw-sement faktorlary azalýar, suw-sement faktorynyň azalmagy bilen garyndynyň gatmak ukyby azalýar. Şeýdip toýun-sement pastasy has az wagtda gatyar, sement erginine garanda. Toýuny goşmak toýun-sement daşynyň berkligini peseldýär.

Toýun-sementli pastasy bilen çetleşdirmek işleri sement ergini bilen geçirilýän işlere meňzeş.

Toýun-sementli pastalary ulanmak ýuwdulmaga garşı goreşe gowy täsir edyär, aýratyn hem gatlakdan-gatlagaya guýynyň nili bilen geçýände.

Toýun-sementli pastanyň gatmak wagtny azaltmak üçin çaltlandyrıjylary kalsinirlenen sodany, suwuk çüýşäni we kaustik sodasyny goşmaly.

Toýun-sementli pastasy, 20% göterim toýunly 2% göterim kalsinirlenen soda goşulany, gatmagynyň başlanmagy 1 sagat 47 minut, sony 3 sagat 25 minut.

## **Tema: ALIBASTERLI GARYNDINY TAÝÝARLAMAK**

1. Garyndyny taýýarlamak.
2. Sementli köpürjikli ergini taýýarlamak.
3. Çalt gatyán garyndyny taýýarlamak.

Çalt gatmagy, sazlamak üçin ýonekeýligi, pes udel agramly we arzanlygy alebasterli garyndylar sement bilen deňesdirilende aýratynlygy görünip dur.

Suwda saklanyşyny we gatmak möhletiniň wagtnyň sazlanymagy üçin alebastry 24% göterimli suwly hlor-natriýa erginini  $1,17 \text{ gr/sm}^3$  udel agramly we 33% göterimli iýiji natriýnyň erginini  $1,33 \text{ gr/sm}^3$ , udel agramly taýýarkanylýar. Görkezilen engine  $40^{\circ}$ -ly suwuk çüýşäni goşsaň alebastr suwda has durgunly bolýar.

Alebastrly garyndyny taýýarlamak üçin hlorly we iýiji natriyniň erginini garýarlar we olary hemise bulap garyp alebastr goşulýar.

Garyndynyň düzümimi promysel laboratoriýasynda saýlanylýar, ol ýerde bir-näçe barlanylýan alebastryň dürlü goşunduly erginleri taýýarlanylýar.

Garyndynyň herekedi wagt bilen anyklanylýar, garylanda suýuk bolup soňra çalt goýylaşýar we garyp bolmaýar.

Goýylaşmagyň pursadynyň başlanýan we guitarýan wagty anykylanmaly.

Garyndyny çalt taýýarlap we ony guýa basmak üçin sementgaryjy maşyn ulanylسا gowy. Garylyan garyndy  $7-8 \text{ m}^3$  bolup guýa basymaly. Alebastrly

garyndy guýa basylandan soňra guýyny erkin goýmaly we işleri 3 sagatdan soň başlamaly.

Buraw desgasynda garyndyny taýýarlamak üçin geregi:

1. Hlorly we iýiji natriniň erginini taýýarlamak üçin çelek gerek.
2. Çaltgatyán garynda girýän iýiji natrini goşup işleýän işgärlerde goraýjy äýnek, ellik we ýörite eşik bolmaly.
3. Konsentrirlenen ergine iýiji natrini goşanda ony suwa goşmaly, tersine däl.

Alebastr buraw desgasyna getirilende olar elenip hatlarda (40 kg) getirilmeli. Desga alebastry getirip ýere dökmeli däl, açık howada saklanylanda howadan çig alyp öz häsiýeti peselmegi mümkün, 50% göterime çenli, hem-de birnäçe sebäplerde görä ýitmegi we azalmagy mümkün.

### Sementli könürjikli ergini taýýarlamak

Sementli köpürjikli erginleri, guýylary sementlemek ulanylýan erginlerden tapawudy, gatmagyň wagty ýatmankä olaryň göwrümi iki esse golaý ulanmagy. Olaryň düzümünde aşgarlar kän bolýar we aşgarlar bilen himiki reaksiýa geçip gaz emele getirýär.

Göwrümi ulaldygyça köpürjikli erginleriň akyş ukyby erbetleşýär, gaz emele gelmeginiň soňynda hereketsiz bolup gatlaýarlar. Gatan ýagdaýynda köpürjikli erginler daş görnüşli öýjükli ýeňil pemza görnüşli bolýarlar.

Köpürjikli erginleriň häsiýeti daşky şertleriň ýagdaýynda üýtgeýärler.

Mysal: basyşyň ulalmagy bilen göwrüminiň ulalmagy we öýjükliliği azalýar, göwrüm agramy we mehaniki berkligi artýar.

Temperaturanyň ulalmagynda gaz emele gelmegi, gatlagy we berk bolmagy düzümine garamazdan çaltlanýar.

Basyşyň täsiri sebäpli köpürjikli erginleri 400 m çuňlukda çuň ýerlere ulanmak maslahat berilmeýär. Ýuw dulma garşı niyetlenen köpürjikli erginler indiki talaplara laýyk bolmaly:

1. Howanyň atmosfera basyşynda gatyp göwrümi boyunça 1,5 eseden az bolmaly däl.
2. Gaz emele gelmegi 7 minutdan başlanmaly we 1-1,5 sagatdan gatmaly.
3. Suw-sement gatnaşygy 0,4 bolanda hereketli bolmaly.

Gysylyp basylanda berklik çägi atmosfera basyşynda gatyp, howada 4 sutka saklanylanda  $5 \text{ kg/sm}^2$  az bolmaly däl.

### Çalt gatýan sement garyndyny taýýarlamak

Çalt gatýan sement garyndylary tamponaž sementinden, toýunly erginden, reagentlerden (suýuk çüýše we kaustik sodasy) gatýan wagtyny sazlaýan we suwdan durýar.

Görkezilen garyndy başlangyç ýagdaýynda beýik hereketli (akymly), soňra akýan döwründe çalt goýulaşýar we gatýar.

Suýuk çüýşäniň we kaustik sodasynyň gatnaşygyny çalyşyp goýulaşyán wagtyny we gatýan wagtyny sazlap bolýar. Kaustik sodasy näçe kän bolanda şonçada başlangyç döwründe suýuk bolýar (herekedi). Gatmagyň başlangyç wagty we soňy bu ýagdaýda haýallaşýar. Suýuk çüýşäniň goşulmagy erginiň goýulaşmagyny çaltlandyrýar we gatmak wagtyny azaldýar.

Şonuň üçin garyndynyň düzümniň gatnaşygyny suýuk çüýşe bilen kaustik sodasyny 1,5-2,2 aralykda saklamaly.

Her ýagdaýda çalt gatýan garyndynyň resepturasyny laboratoriýada saýlamaly, ýagny garylýan pursadynyň wagty gerekli suýuklyga we gatmagyň başlangyjy ähli ýerine ýetirmeli işleri öz içine almalы we taýyarlanan massany jaýryklara basylmaly.

Çalt gatýan garyndyny sementleýji agregatyň gidrawliki garyjysynda şeýle taýýarlamaly.

Agregatlaryň çelegine toýun erginini guýýarlar, kaustik sodasyny we çüýşe suwuklygyny sement ýüklenilýän ýeriniň gidrawliki garyjysyna beýleki çelekden goşulýar. Suwda suýuk çüýşäni eretmeli, soňra kaustik sodasyny goşmaly, gowy garylandan soňra toýun erginini goşmaly, birmeňzeş suspenziýa bolandan soňra oňa semendi görmaly.

Garyndyny taýýarlamak üçin dürli sement hem bolýar. Toýun erginini täze toýundan taýýarlamaly we himiki goşundylary goşmaly däl.

Garyndynyň resepturasyny laboratoriýada indiki ýagdaýda barlanylýar.

Garyndyny yzygiderli garyp durmaly, bir az wagtdan gatmagyň wagtyny anyklamak üçin nusgasyny almaly.

## **Tema: ÇALT GATÝAN NEBIT-SEMENTLI GARYNDНЫ ТАÝÝARLAMAK**

1. Nebit-sementli garyndyny taýýarlamak.
2. PAW goşundylary.
3. Erginleri taýýarlamakda inertli dolduryjylar.

Çalt nebit-sementli garyndylar-olar gowy hereket edýän suspenziýalar we olarda tamponaž semendi dolduryjy we poroşok görnüşli çaltlandyrýyjylar dizel ýangyjynda ýüzýän ýagdaýda bolýarlar (PAW goşundylary bilen). Semendiň öñ gatmagynyň öni alynýar. Suw bilen goşulanda örän az wagtyň içinde nebit öneminden boşayar, goýulaşýar we gatyp başlaýar, ýeterlik berk sement daşyny emele getirip.

Ýuwudýan akabalary berk berkitmek üçin dizel ýangyjynyň 30-40% gösterimli, 0,5% gösterimli PAW (krezol ýa-da etil efiriniň galyndysy ortakremli kislotasy) we 6% gösterim poroşok görnüşli çaltlandyrýyjy (kalsenirlenen sodasy) gury semendiň agramyndan. Has berk sement daşy emma gelýär haçanda düzüme 30-50% gösterim kwars çägesi goşulanda.

PAW goşundylary sement fazasyny iki esse ulaldýar şol bir möçberli dizel ýangyjynda, suw goşulanda sementden çalt aýrylmaga kömek edýär we ýuwudýan akabalary berk berkidýar.

Semendi poroşok görnüşli doldyryjylar bilen gury görnüşinde agregatyň bunkeriniň garyjysynda garmak bolýar ýa-da el bilen.

El bilen garylanda ölçenen semendi tekiz ýerde ini 20-25 sm we galyňlygy 5-7 sm uzaldylyp ortasynda oýuk döredip ölçenen çaltlandyryjyny dökmeli we iki sany işgär pil bilen olary gowy gormaly. Buraw desgasynda nebit-sementli garyndyny taýyarlanda: çelege gerekli dizel ýangyjyny alýarlar we onda PAW-y eredýärler, soňra gury semendi goşup pil bilen garylýar we nasos bilen hem garylmalý.

Has čuňlukdaky ýuwudýan gatlaklary berkitmek üçin maslahat berilýäni ulanylýan garyndyny PAW bilen we kalsenirlenen soda bilen ulanmaly.

Beýle garyndylar özinde 30% gösterme çenli kwars çägesini saklap biler, olar maksimal berkli daş emele getirýärler. Egerde gatlagyň temperaturasy  $139^{\circ}\text{C}$  bolanda görkezilen garyndylary çaltlandyrysyz ulanyp bolýar.

Gatlagyň pes temperaturasynda gipsli garyndyny sement esasynda glinozýom bilen ulanyp bolýar.

Ähli görkezilen garyndylar suwsyz ýagdaýynda gatmaýarlar we uzak wagtlap suwuk ýagdaýynda saklap bolýar we grekli wagtynda ýuwutmany ýok etmek üçin ulanyp bolýar. Guýyny burawlap čuňlatmak işlerini garyndy gatandan soňra geçirmek mümkün.

### **Tamponaž erginlerini taýýarlamak üçin inertli doldyryjylary ulanmak**

Ýuwujy ergininiň ýuwdulmagyny ýok etmek üçin toýun erginine ýa-da tamponaž garyndysyna doldyryjylary goşmak maslahat berilýär: sellofany, slýudany, kardly ýüplügi, maýdalanan derini, agajyň galyndylaryny, opilkany, smolany, asbesti, beň ýüpuň kesindilerini, perekleri, hoz gabygyny, pagta şeluhasyny, şalynyň şeluşkasyny, maýdalanan rezini, perliti we başgalary.

Sellofan – ýuka plýonka, galyňlygy 25-60 mk (mikron). Ulanmazdan önürüti ony 0,25-12 mm çenli maýdalama, preslenen sellofan suwda 10-15 esse görrümlü ulalýar.

Slýuda – slýuda fabrikasynyň galyndylary, örän ýuka erkin ýaprajylardan durýar. Slýudany beýleki doldyryjylar bilen ulanmak maslahat berilýäe,

Koruly ýupluk – (awtomobil tekerleriniň işlenilip galyndylary) aýratyn 10-20 mm ýupluklerden durýar we reziniň maýda galyndylary bilen.

Deri noýbalary – (deri işlenilip galyndylary)  $8\times 8$ ,  $10\times 10$  mm bolan hemde aýakgap fabriginiň galyndylary.

Perlit – wulkan dag jynslaryndan. Wulkanly dag jynsyny anyklanan ölçeye çenli maýdalap, soňra peçlerde gyzdyryp eredilýär. Dag jynsyndaky suw giňelip öýjükli struktura emele gelýär. Giňelen perlitiň göwrüm agramy  $200 \text{ kg/m}^3$ . Toýun ergininde onuň konsentrasiýasy  $30-35 \text{ kg/m}^3$ .

Ýupluk materiallary (kordly ýüplügi, asbest we başgalar) çägeli we daşky gatlaklary dykmak üçin gowy netije berýärler, däneleriniň diametri 25 mm çenli, şeýle hem jaýryklary gowy dykýar.

Ýuka plastina görnüşli materiallar (sellofan, slýuda, pagta şluhasy) iri daneli daşlary we jaýryklary 2,5 mm çenli dykmak üçin ulanylýar.

## **Tema: OTURTMA SÜTÜNELERI BILEN ERGINI ÝUWUDÝAN GATLAGY ÝAPMAK**

1. Gatlagy ýapmak.
2. Harytlary guýa basmak.
3. Çetleşdirmek işleri.

Egerde jemlenen tejribäniň netijesinde belli meýdançada ergini ýuwutma garşy göreş dürlü erginler, garyndylar, pastalar we beýleki usullar bilen ýok etmeginiň mümkünçiligi bolmadyk ýagdaýda, onda ýuwudýan gatlagy oturtma sütünleri bilen, ýuwudýan gatlak doly açylandan ýapmaly, peýdasyz materiallary we wagty beýleki usullara harçlap ýörenenden.

Guýynyň diametri kiçelmez ýaly çylşyrymly ýeri oturtma sütünü bilen ýapylanda trubalary kebşirlenip ýa-da muftasız birleşme bilen, egerde mufta bolan ýerinde muftanyň dizmetrini kiçeltmek üçin ony stanokda ýonmaly.

Kebşirlenmezden öň iki dürlü birleşme ulanylýar:

1. “nippel-rastrub” birleşmesi, onda trubanyň bir ujy içkiýüzinden ýonulýar, beýleki trubanyň ujy daş ýüzünden we gyralarynda 45<sup>0</sup> faska ýonulýar, dürlü ýunulan trubalaryň ujy biri-birine girip merkezleşmeli we kebşirlemek üçin gowy ýş bolýar;
2. goşmaça stakan bilen daşy burtikli birleşme, trubalaryň birleşyän ýerinde oturdylyp kebşirlenýär.

Kebşirlemek üçin ulanylýan elektrodlar УОНИ 13/45 ýa-da УОНИ 13/55 diametrleri 4-5 mm. Kebşorlenmeli ýerler gowy arassalanmaly. Oturtma sütüniniň uzynlygy ýuwudýan gatlagyň aşaky ýerinden ýene 50 m bolup ýokarky ýerinden hem 20-50m bolmaly.

Oturma sütünü buraw sütünü bilen çep hyrda birleşip ýerine barandan soňra sementlenip aýrylmaly.

### **Tamponirleyän harytlary buraw trubalary bilen guýa basmak**

Ýuwydylma bilen göreşende tamponirleyän harytlary buraw trubalary arkaly ýerine ýetirmek maslahat berilýär.

Buraw sütüniniň aşaky ujyny 10-15 m ýuwudýan gatlagyň ýokarsynda oturtmaly. Trubalaryň çuňlukda oturdymaly ýeri formula esasynda:

$$H_{g.k.} = H_p - \frac{\gamma_s H_s}{\gamma_{er.}},$$

bu ýerde

$H_{g.k.}$  - buraw trubalarynyň çuňlukda oturdymaly ýeri, m;

$H_p$  - ýuwudýan gatlagyň çuňlugy, m;

$H_s$  - ýuwudýan gatlagyň araçägi, m;

$\gamma_{er.}$ ,  $\gamma_s$  - ýuwujy erginiň we sement ergininiň udel agramy, gr/sm<sup>3</sup>.


Egerde ýuwudulma örän kän we çalt bolanda buraw sütüniniň aşaky ýeriniň oturdylmaly ýeri formula esasynda

$$H_{g.k.} = H_p(H_s - H_d) + 30,$$

bu ýerde

$H_s$  we  $H_d$  - statiki we dinamiki deňliklerden guýynyň ustýesine çenli araçäk.

Çetleşdirmek işleri iki wagtda geçirilýär: sement erginini guýa basyp ony buraw ergini bilen basmak, ýagny “buraw trubalary-guýynyň nili” düzümünde erginleriň deňagramlylygy bolar ýaly (surat 1).



**Surat 1.**

Erginleriň deň agramlylygynyň ýagdaýy indiki formula esasynda anyklanylýar, ýagny ähli suwuklygy trubalardan gysyp çykarylanda:

$$h_s \gamma_s = (H_t - h_{st}) \gamma_{er.},$$

bu ýerde

$h_s$  - trubalaryň içindäki sement ergininiň beýikligi, m;

$\gamma_s$ ,  $\gamma_{er}$ . - sement ergininiň we buraw ergininiň udel agramy, gr/sm<sup>3</sup>;  
 $H_t$  - trubalaryň aşaky ujyndan guýynyň ustýesine çenli aralyk, m;  
 $h_{st}$  - guýynyň ustýesinden statiki deňlige çenli aralyk, m.

Mysal: Ergini ýuwudýan gatlak 1350 m çuňlukda ýerleşýär, statiki deňligi ustýeden 60 m, ýuwudyjy koeffisiýentiniň ukyby  $K=8$ . Ýuwudýan zolagy çetleşdirmek üçin 15 tn semendi ulanmaly. Sütüniň aşaky ujyny 1310 m çuňlukda oturdylyar.

Egerde  $K=8$  bolanda we zarbasy 60 m bolanda guýy 120 m<sup>3</sup>/sagat ýuwudýar. Dinamiki deňlikden statiki deňlige çenli deňligiň bolmaly wagty bolar:

$$T = \frac{4h_D F}{Q} = \frac{3 \cdot 60 \cdot 0,07}{120} = 0,105 \text{ sagat} = 6,3 \text{ minut.}$$

Ulanylýan sement ergini çaltlandyrırysyz ulanylanda, durmaly wagt artmagy mümkün. Sementlemegiň ilkinji döwründe guýa indiki ergin mukdary basylar (168 mm trubalarda).

$$Q = \frac{(H_t - h_{st}) F \gamma_w}{\gamma_s} = \frac{(1310 - 60) \cdot 0,018 \cdot 1}{1,95} = 11,5 \text{ m}^3.$$

Onuň üçin 15 tn semendi garyja guýmaly. Ikinji döwürde agregatlaryň öndürijiliği  $K=8$  bolanda we zarba  $H_o \gamma_s = 40 \cdot 1,95 = 78$  m ( $H_o$  - trubalaryň aşaky ujyndan ýuwudýan zolaga çenli aralyk) öndürijilik 140 m<sup>3</sup>/sagat. Şonuň üçin iki sany sementleyji agregat gerek, olar işi 10 minutda guitararlar.

### **Tema: ERGINI ÝUWUDÝAN ZOLAGY ANYKLAMAK ÜÇIN ANALITIK USULY**

1. Ýuwudýan zolagy anyklamak.
2. Analitik usuly.
3. Koeffisiýentler.

Guýynyň ustýesinden ýuwudýan zolaga  $\chi$  az mukdarda ýuwujy erginiň ýuwdulýanynyň araçägini formula esasynda anyklamak bolýar:

$$\chi = \frac{AP - \lambda_2 l Q^2}{\lambda_3 Q_1^2 - \lambda_2 Q^2},$$

bu ýerde

$\lambda_2$  we  $\lambda_3$  - halka meýdanýndaky ergin ýuwdulmaýan we ýuwdulýan zolagyň garşılyk koeffisiýentleri;  
 $l$  - guýynyň ustýesinden buraw sütüniniň aşaky ýerine çenli aralyk;  
 $Q$  - guýa basylýan suwuklygyň mukdary;

$Q_1$  - guýydan akyp çykýan erginiň mukdary.  
 $A$  we  $P$  koeffisiýentlerini indiki ähmiýetlerine eýedir:

$$A = \frac{\pi^2 g}{0,8\gamma} (D-d)^3 (D+d)^2$$

$$P = P_1 - P_0 = \frac{\gamma l}{10},$$

bu ýerde

$D$  we  $d$  - guýynyň we buraw trubalarynyň diametri;

$\gamma$  - ýuwujy erginiň udel agramy;

$P_1$  -  $l$  çuňlukdaky (buraw sütüniniň aşaky ýerinden) halka meýdanyndaky basyş;

$P_0$  - guýynyň ustýesindäki halka meýdanynyň basyşy.

Egerde buraw ergini doly ýuwydylanda guýynyň ustýesinden ýuwudýan zolaga çenli araçägi formula esasynda anyklanylýar.

$$\chi = l - \frac{AP'}{\lambda_2 Q^2},$$

$$P' = P_1 - P_0 - \frac{\gamma(l - l_1)}{10}$$

bu ýerde

$l_1$  - guýynyň ustýesinden halka meýdanyndaky suwuklygyň deňligi.

Turbulent akymynda ýeterlik takyklyk üçin tejribelikde  $\lambda = 0,024$  alynýar.

## **Tema: GUÝYNY BARLAMAK ÜÇIN APPARATLAR WE GURALLAR**

1. Guýyny barlamak.
2. Apparatlar we gurallar.
3. Eholot.

**Ýakowlewiň apparaty** lebýodkadan, agramy görkeziji indikatory bilen we barabanyň aýlaw sanyny hasaplap görkezýän hasaplaýjysyndan durýar. Ol iki görnuşlu taýýarlanýar: АЯМ-700 (ýeňil) we АЯМ-2000 (agyr).

Ýakowlewiň apparaty АЯМ-700 guýylary barlamak üçin çuňlugy 700 m çenli ulanylýar. Lebýodkanyň barabany 730 m polat simli, diametri 0,5-0,8 mm. Apparatyň agramy 14,2 kg. Çuňluga goýberilişi aýlawy hasaplaýyjy anyklaýar, suwuklygyň deňligini agram görkeziji indikator.

Ýakowlewiň apparaty АЯМ-2000 guýylary barlamak üçin çuňlugu 2000 m çenli ulanylýar. Lebýodkanyň barabany 2050 m polat simli, diametri 1,6 mm. Simiň agramy 32,5 kg, apparatyň agramy 79 kg.

Iki apparatyň hem işi bir meňzeş.

**ГЛІНН мінезірленен лебідка,** herekedi awtomobiliň hereketlendirijisinden. Lebýodkanyň barabany çuňlugu 4500 m çenli guýylary barlamak üçin, simiň diametri 1,6 mm agramy 72 kg, götermek tizligi hereketlendiriji bilen 2-3 m/sek.

**Azinmaş-11 çuň lebýodkasy** – ГАЗ-51 ýa-da ГАЗ-69 awtomobilinde ýerleşdirilen. Gurallary 3000 m çenli goýbermäge mümkün. Guýydan göterilişiniň tizligi 0,82-6,14 m/sek.

**ӘМ-52 Eholoty** – ulanylýar 2000 m çenli dinamiki we statiki deňligi ölçemek üçin. Ol därlili partlaýyjidan we belleýjiden durýar. Akustik impulsy, guýa partlaýyjidan iberileni suwuklygyň deňliginden yzyna gaýdyp belleýji gyşyk çyzyk görnüşinde anyklaýar.

## **Tema: ЎУДАЛМАНЫҢ ҚАЛТЫГЫНЫ ANYKLAMAK**

1. Çaltlygy anyklamak.
2. Gidroýarylandaky ýuwutmalar.
3. Ýuwutmagyň öňüni almak çäreleri.

Ergini ýuwudýan gatlak açylanda ýuwujy erginiň ýuwudylmagyný çaltlygyny anyklanylanda guýa basylýan erginiň we ondan gaýdyp çykýan erginiň aratapawudynyň mukdarynda wagtyň birliginde.

Anyklanylanda gor erginler saklanylýan işçi çeleklerde göwrüm deňliginiň azalmagynda. Guýa basylýan ýuwujy erginiň mukdary nasoslaryň öndürjiliginde bilinýär we harçlanyşy anyklaýan gural bilen (rashodomer).

Iki taraplaýyn işleyän porşenli buraw nasosynyň öndürjiligini  $Q$  formula esasynda bilinýär:

$$Q = \frac{\pi}{4} (2D^2 - d^2) l \eta_0 \frac{n}{60} Z \cdot 10^{-6} [\text{l/sek}],$$

bu ýerde

$D$  - silindr wtulkalarynyň diametri, mm;

$d$  - ştogyň diametri, mm;

$l$  - porşeniň ýolynyň uzynlygy, mm;

$\eta_0$  - berijilik koeffisiýenti;

$n$  - minutda porşeniň ikitaraplaýyn ýolynyň sany;

$Z$  - silindrleriň sany.

Nasosyň berijilik koeffisiýenti  $\eta_0$  suwda işlände  $\eta_0 = 0,9 \div 0,97$ -deň buraw ergini bilen işlände  $\eta_0 = 0,75 \div 0,85$ -deň.

$\eta_0$  - az ähmiýeti saryjylyk beýik bolanda we şepbeşiklik uly bolanda hem-de dinamiki dartgynlygyň süýşmegine.

## Gatlak gidroýarylandaky ýuwutmalar we onuň öňüni almak

Bir-näçe meýdançalarda buraw işleri geçirilende we buraw ergininde agraldyjylar ulanylanda hem-de sementlemek işleri geçirilende buraw ergininiň ýuwudulmagy gatlak gidroýarylanda bolmaly mümkün.

Gatlagyň ýarylmagy düşündirilýär, ergin sütüniniň guýynyň düýbine we diwaryna basyşyň beýgelmegi bilen.

Şeýlelikde gatlagy ýarýan basyş kän ýagdaýlarda wertikal dag basyşyndan az. Gatlagyň gorizontal tekizligine doly dag basyşy, bozulmadyk guýda anyklanylýar:

$$P_p = q_g H,$$

bu ýerde

$q_g$  - dag basyşynyň ortaça gradiýenti, 0,234 at/m deň;

$H$  - gatlagyň ýatan çuňlugy, m.

Anyklanyldy, ýagny çuňlugyň köpelmegi bilen ýarylmak basyşyň gradiýenti peselýär we kä wagt 0,17 at/m ýetýär, az bolmagy hem mümkün.

Ýarmak basyşyň ulylygynyň peselmeginiň esasy faktorlary bolýar:

- a) gatlakda tebigi jaýryklaryň bolmagy we tekizligiň bozulmagy;
- b) guý burawlanýan döwründe beýik maýışgakly toýunly dag jynslarynyň basylmagy zerarly guýynyň diwarynda wertikal dag basyşynyň yüklenmesiniň peselmegi;
- c) ýuwuwy ergininiň uly siňijilik (filtrasiýa) ukyby;
- d) gatлага täsir edýän üýtgeýän basyş;
- e) burawlanýan döwründe gatlakda emeli jaýryklaryň döremegi.

Şeýlelik bilen, guý burawlanýan döwründe guýynyň düýbine ýa-da diwaryna ýuwuwy erginiň sütüniniň gatlagyň ýarylmak basyşyndan uly bolanda, onda ýuwudylma hadysasy bolmagy mümkün. Şeýle ýuwudylmanyň öňüni almak çäreleriniň esaslary bolýar:

1. Ýuwuwy erginiň SNS-ini, şepbeşikligini we udel agramyny peseltmek.
2. Buraw trubalary guýa goýberilende tizligi çäklendirmek.
3. Ýuwuwy ergininiň sirkulásiýasyny goýberende nasoslaryň minimal öndürrijiligini ulanmak.
4. Buraw sütüni guýa goýberilende her wagt guýyny ýuwup durmak.
5. Ýuwutma ukyplly gatlaklary rotor usuly bilen burawlamak.

Anomal beýik gatlak basyşly gaz känlerinde önümlü gatlak açylında ýuwuwy erginiň udel agramyny beýgeltmeli. Şeýle erginler ulanylanda ýokarda ýerleşýän gatlaklarda gidroýarmak ýagdaýy bolmagy mümkün.

Bu ýagdaýyň öňüni almak üçin aralyk oturtma sütünlerini goýbermek maslahat berilýär-hwostowikleri.

Oturma sütüniniň goýberilmeli çuňlugyny formula esasynda anyklap bolýar:

$$H = \frac{10P_p}{\gamma},$$

bu ýerde

$H$  - sütüniň goýberilmeli çuňlugy, m;

$P_p$  -  $H$  çunlukdaky gatlagyň ýarylmak basyşy, kg/sm<sup>2</sup>;

$\gamma$  - gazly gatlak açylanda ýuwujy ergininiň udel agramynyň minimal mümkünçiligi

$$\gamma = \frac{10K_1P_1}{H_1},$$

bu ýerde

$K$  - gatlak basyşyndan gidrostatiki basyşyň ýokary bolmaly koeffisiýenti,  $K_1 = 1,05 \div 1,1$ ;

$P_1$  - guýynyň nili oturtma sütüni bilen enjamlaşdyrylmändaky maksimal gatlak basyşy, kG/sm<sup>2</sup>;

$H_1$  - guýynyň ustýesinden  $P_1$  basyşly zolaga çenli aralyk, m.

## Goşmaça 1

### At güýjini kilowata geçirmek

At	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>kwt</i>									
0	0	0,74	1,47	2,21	2,94	3,68	4,41	5,15	5,88	6,62
10	7,35	8,09	8,83	9,56	10,30	11,03	11,77	12,50	13,24	13,97
20	14,71	15,45	16,18	16,92	17,65	18,39	19,12	19,86	20,59	21,33
30	22,06	22,80	23,54	24,27	25,01	25,74	26,48	27,12	27,95	28,68
40	29,42	30,16	30,89	31,63	32,36	33,10	33,83	34,57	35,30	36,04
50	36,77	37,51	38,25	38,98	39,72	40,45	41,19	41,92	42,66	43,39
60	44,13	44,87	45,60	46,34	47,07	47,81	48,54	49,28	50,01	50,75
70	51,48	52,22	52,96	53,69	54,43	55,16	55,90	56,63	57,37	58,10
80	58,84	59,53	60,31	61,05	61,78	62,52	63,25	63,99	64,72	65,46
90	66,19	66,93	67,67	68,40	69,14	69,87	70,61	71,34	72,08	72,81
100	73,55	74,29	75,02	75,76	76,49	7,23	77,96	78,80	79,43	80,17

**Burawlamakda ulanylýan materiallaryň dykylzlygy**

<b>Material</b>	<b>Udel agramy, G/sm<sup>3</sup></b>
<b>Gaty jisimler</b>	
Alebastr	2,2-2,9
Söndürilen gips	0,97
Gyzdyrylan gips	1,81
Täze toýun	2,8
Gury toýun	1,5-1,8
Gury jyglym	1,8
Öl jyglym	2,0
Grafit	2,3-2,7
Gudron	1,02
Gury ýer	1,6-1,9
Söndürilen hekdaş	1,2-1,3
Gyzdyrylan hekdaş	0,9-1,3
Hekdaş	2,5-2,9
Mel	1,8-2,6
Parafin	0,87-0,91
Gury çäge	1,2-1,6
Öl çäge	2,0
Gurşun	11,3-11,94
<b>Doldyryjylar</b>	
Deri	0,85-1,0
Guryhowaly torf	0,5
Guryhowaly pagta	1,47-1,50
Selluloid	1,4
Ýazuw kagyzy	0,7-1,15
Gury pagta kagyzy	1,5
Slýuda	2,6-3,2
<b>Himiki reagentler we suwuklyklar</b>	
15°C gyzgynlykdaky benzin	0,7-0,75
Gönür kömür	1,2-1,5
Geksametafosfat natriýa	2,5
Suwuk SSB (50% gury haryt we 50% suwly)	1,3
Suwuk çüýše	1,4-1,6
Kalsenirlenen soda	0,75
Kalsiniň karbidi	2,27
Kaustik sodasy	2,13
15°C gyzgynlykdaky kerosin	0,79-0,82
Natriniň turşy pirofosfaty	1,86

Bölekli krahmal	1,5
20°C gyzgynlykdaky maşyn ýagy	0,9-0,91
Mononatriýfosfat (kristally)	2,04
4°C gyzgynlykdaky deňiz suwy	1,026
15°C gyzgynlykdaky nebit	0,98
H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> ortafosfor kislotasy	1,884
Natriniň tetrafosfaty	2,5
Trinatriýfosfat	1,62-1,65
Hlory natriý	2,161

### Goşmaça 3

Material	Magdanyň udel agramy, gr/sm <sup>3</sup>	Takyk udel agramy, gr/sm <sup>3</sup>
Agraldyjylar		
Kirowabat bariti	3,77-3,85	4,5
Belowskinin bariti	4,10-4,20	4,5
Kutansk bariti	4,30-4,35	4,5
Gematit	4,30-4,60	5,19-5,60
Çal kolçedan	4,00-4,20	4,90-5,20
Magnetitli çägesi	3,80-4,50	4,90-5,20
Pirit ogarkisi	-	3,60-3,80
Kalsiniň karbonaty	-	2,70
Stronsiniň sulfaty	-	3,75
Amorf kremniý	-	2,60

**Buraw trubalaryny we olaryň birleşdirilýän böleklerini  
taýýarlamakda ulanylýan polatlaryň mehaniki häsiýetleri**

Poladyň markasy	Dartyylan-daky berklik çägi, kg/m <sup>2</sup> az bolmaly däl	Akym çägi, kg/m <sup>2</sup> az bolmaly däl	Uzalmak ukyby % az bolmaly däl		Kese kesiginiň daralmak ukyby % az bolmaly däl	Şepbe-şiklik	Brinel boýunça gatylyk HB
			δ <sub>10</sub>	δ <sub>5</sub>			
A	42	25	19	25	-	-	-
C	55	32	14	18	-	-	-
D	65	38	12	16	40	4	-
E	70	50	10	12	40	4	-
ЕМ	75	55	10	12	40	4	-
Л	95	65	10	12	40	4	-
М	100	75	10	12	-	-	-
М	110	75	10	12	40	4	-
Ст.2	34-42	22-19	26	31	-	-	-
Ст.4	42-52	26-24	21-19	25-23	-	-	-
Ст.5	50-62	28-26	17-15	21-19	-	-	-
Ст.6	60-72	31-30	13-11	16-14	-	-	-
10	34	21	-	31	55	-	137
20	42	25	-	25	55	-	156
35	54	32	-	20	45	7	187
45	61	36	-	16	40	5	241-197
15Х	70	50	-	12	45	7	179
20Х	80	65	-	11	40	6	179
38ХА	95	80	-	12	50	9	207
40Х	100	80	-	10	45	6	217
40ХН	100	80	-	11	45	7	217
НЛ-2	52	35	18	-	-	-	-
30ХГС	110	85	-	10	45	4,5	229

**Guýynyň çuňlugy we dolotanyň diametri baglylykda  
guýynyň teoretiki göwrümi ( $m^3$ )**

Guýy- nyň çuň- lugy, <b>m</b>	Dolotanyň №					
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
	Dolotanyň diametri, mm					
	<b>161</b>	<b>190</b>	<b>214</b>	<b>243</b>	<b>269</b>	<b>295</b>
50	1,018	1,418	1,798	2,319	2,842	3,428
100	2,036	2,835	3,596	4,638	5,683	6,835
150	3,054	4,253	5,934	6,957	8,525	10,263
200	4,072	5,67	7,192	9,276	11,366	13,670
250	5,09	7,088	8,990	11,595	14,108	17,098
300	6,108	8,505	10,788	13,914	17,049	20,505
350	7,126	9,923	12,586	16,233	19,891	23,933
400	8,144	11,34	14,384	18,552	22,732	27,340
450	9,162	12,452	16,182	20,871	25,574	30,768
500	10,18	14,175	17,98	23,190	28,415	34,175
550	11,198	15,693	19,778	25,509	31,257	37,603
600	12,216	17,01	21,576	27,828	34,098	41,010
650	13,234	18,428	23,374	30,175	36,940	44,468
700	14,252	19,845	25,172	32,466	39,781	47,845
750	15,270	21,263	26,970	34,785	42,623	48,273
800	16,288	22,68	28,768	37,104	45,464	54,680
850	17,306	24,098	30,566	39,423	48,302	58,108
900	18,324	25,515	32,364	41,742	51,147	61,515
950	19,342	26,933	34,162	44,061	53,989	64,943
1000	20,36	28,350	35,960	46,380	56,830	68,350
1500	30,54	42,525	53,940	69,570	85,245	102,525
2000	40,72	56,700	71,920	92,760	113,66	-
2500	50,9	70,875	89,900	115,85	142,075	-
3000	61,08	85,050	107,88	139,14	170,49	-
3500	71,26	99,225	125,86	-	-	-
4000	81,44	113,40	-	-	-	-

Guý-nyň čuň-lugy, m	Dolotanyň №						
	13	14	15	16	18	20	22
	Dolotanyň diametri, mm						
	320	346	370	394	445	490	540
50	4,021	4,701	5,375	6,095	7,78	9,425	11,45
100	8,042	9,402	10,75	12,19	15,55	18,85	22,90
150	12,063	14,103	16,125	18,285	23,33	28,275	34,35
200	16,084	18,804	21,500	24,38	31,10	37,70	45,80
250	20,105	23,505	26,875	30,475	38,88	47,125	57,25
300	24,126	28,206	32,25	36,57	46,650	56,55	68,70
350	28,147	32,907	37,625	42,665	54,420	65,975	80,15
400	32,168	37,608	43,00	48,76	62,20	75,40	91,60
450	36,189	42,309	49,125	54,855	69,98	84,825	-
500	40,210	47,010	53,750	60,95	77,75	94,25	-
550	44,231	51,711	59,125	67,045	85,53	103,675	-
600	48,252	56,412	64,500	73,14	93,30	-	-
650	52,273	61,113	69,875	79,235	101,08	-	-
700	56,294	65,814	75,250	85,33	-	-	-
750	60,315	70,515	80,525	91,425	-	-	-
800	64,336	75,216	86,00	-	-	-	-
850	68,357	79,917	-	-	-	-	-
900	72,378	84,618	-	-	-	-	-
950	76,399	-	-	-	-	-	-
1000	80,420	-	-	-	-	-	-
1500	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-
2500	-	-	-	-	-	-	-
3000	-	-	-	-	-	-	-
3500	-	-	-	-	-	-	-
4000	-	-	-	-	-	-	-

**Diwarynyň golyňlygy we gaýberilmeli çuňlugy baglylykda  
buraw sütüniniň içki göwrümi ( $m^3$ )**

Buraw trubalarynyň dasky diametri, mm	Diwarynyň galyňlygy	Trubanyň akabasynyň kese kesiginiň meýdany, $sm^2$	Sütüniň uzynlygy, m									
			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
73	7	27,34	0,27	0,55	0,82	1,09	1,37	1,64	1,91	2,19	2,46	2,73
	9	23,75	0,23	0,46	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,07	2,30
89	8	41,85	0,42	0,83	1,26	1,67	2,09	2,51	2,93	3,35	3,77	4,19
	9	39,59	0,40	0,79	1,19	1,58	1,98	2,38	2,77	3,17	3,56	3,96
	11	35,26	0,35	0,71	1,06	1,41	1,76	2,12	2,47	2,82	3,17	3,53
114	8	75,43	0,75	1,51	2,26	3,02	3,77	4,53	5,28	6,03	6,79	7,54
	9	72,38	0,72	1,45	2,17	2,90	3,62	4,34	5,07	5,79	6,51	7,24
	10	69,40	0,69	1,39	2,08	2,78	3,47	4,16	4,86	5,55	6,25	6,94
127	10	89,92	0,90	1,80	2,70	3,60	4,50	5,40	6,29	7,19	8,09	8,99
141	8	122,72	1,23	2,45	3,68	4,91	6,14	7,36	8,59	9,82	11,4	12,27
	9	118,82	1,19	2,38	3,56	4,75	5,94	7,13	8,32	9,51	10,69	11,88
	10	115,00	1,15	2,30	3,45	4,60	5,75	6,90	8,05	9,20	10,35	11,50
	11	111,22	1,11	2,22	3,34	4,45	5,56	6,67	7,79	8,90	10,01	11,12
146	8	132,73	1,33	2,65	3,98	5,31	6,64	7,96	9,29	10,62	11,95	13,27
	9	128,68	1,29	2,57	3,86	5,15	6,43	7,72	9,01	10,29	11,58	12,87
	10	124,69	1,25	2,49	3,74	4,99	6,23	7,48	8,73	9,98	11,22	12,47
	11	120,76	1,21	2,42	3,62	4,83	6,04	7,25	8,45	9,66	10,87	12,08
	12	116,90	1,17	2,34	3,51	4,68	5,85	7,01	8,18	9,35	10,52	11,69
168	8	181,45	1,81	3,63	5,44	7,26	9,07	10,89	12,70	14,52	16,33	18,15
	9	176,72	1,77	3,53	5,30	7,07	8,84	10,60	12,37	14,14	15,90	17,67
	10	172,03	1,72	3,44	5,16	6,88	8,60	10,32	12,04	13,76	15,48	17,20
	11	167,42	1,67	3,35	5,02	6,70	8,37	10,05	11,72	13,39	15,07	16,74

**Goýberilmeli çuňlugu we diwarynyň galyňlygy baglylykda  
oturtma truba sütünleriniň içki göwrümi ( $m^3$ )**

Oturtma trubalarynyň daşky diametri, mm	Diwarynyň galyňlygy	Trubanyň akabasynyň kese kesiginiň meýdany, $sm^2$	Sütuniň uzynlygy, m									
			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
114	6	81,71	0,82	1,63	2,45	3,27	4,09	4,90	5,72	6,54	7,35	8,17
	7	78,54	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28	7,07	7,85
	8	75,42	0,75	1,50	2,26	3,02	3,77	4,53	5,28	6,03	6,79	7,54
	9	72,38	0,72	1,44	2,17	2,90	3,62	4,34	5,07	5,79	6,51	7,24
127	6	103,87	1,04	2,08	3,12	4,15	5,19	6,23	7,27	8,31	9,35	10,39
	7	100,28	1,00	2,01	3,01	4,01	5,01	6,02	7,02	8,02	9,03	10,28
	8	96,77	0,97	1,94	2,90	3,90	4,84	5,81	6,77	7,74	8,71	9,68
	9	93,31	0,93	1,87	2,80	3,73	4,67	5,60	5,53	7,46	8,40	9,33
141	6	130,70	1,31	2,61	3,92	5,23	6,53	7,84	9,15	10,46	11,76	13,07
	7	126,68	1,27	2,53	3,80	5,07	6,33	7,60	8,87	10,13	11,40	12,67
	8	122,72	1,23	2,45	3,68	4,91	6,14	7,36	8,59	9,82	11,04	12,27
	9	118,82	1,19	2,38	3,56	4,75	5,94	7,13	8,32	9,51	10,69	11,88
	10	114,99	1,15	2,30	3,45	4,60	5,75	6,90	8,05	9,20	10,35	11,50
	11	111,22	1,11	2,22	3,34	4,45	5,56	6,67	7,79	8,90	10,01	11,12
	12	107,51	1,11	2,15	3,23	4,30	5,38	6,45	7,53	8,60	9,68	10,75
146	6	141,02	1,41	2,82	4,23	5,64	7,05	8,46	9,87	11,28	12,69	14,10
	7	136,84	1,37	2,74	4,11	5,47	6,84	8,21	9,58	10,94	12,31	13,68
	8	132,73	1,33	2,65	3,98	5,31	6,64	7,96	9,29	10,62	11,95	13,27
	9	128,68	1,29	2,57	3,86	5,15	6,43	7,72	9,01	10,29	11,58	12,87
	10	124,69	1,25	2,49	3,74	4,99	6,23	7,48	8,72	9,98	11,22	12,47
	11	120,76	1,21	2,42	3,62	4,83	6,04	7,25	8,45	9,66	10,87	12,08
	12	116,70	1,17	2,33	3,51	4,66	5,84	7,01	8,18	9,35	10,52	11,69
159	6	169,72	1,70	3,39	5,09	6,79	8,49	10,18	11,88	13,58	15,27	16,97
	7	165,13	1,65	3,30	4,95	6,61	8,26	9,91	11,56	13,21	14,86	16,51
	8	160,60	1,61	3,21	4,82	6,42	8,03	9,64	11,24	12,85	14,45	16,06
	9	156,14	1,56	3,12	4,68	6,25	7,81	9,37	10,93	12,49	14,05	15,61
	10	154,75	1,52	3,03	4,55	6,07	7,59	9,10	10,62	12,14	13,66	15,17
	11	147,41	1,47	2,95	4,42	5,90	7,37	8,84	10,32	11,79	13,27	14,74
	12	143,14	1,43	2,86	4,29	5,73	7,16	8,59	10,02	11,45	12,88	14,31
168	6	191,13	1,91	3,82	5,73	7,65	9,56	11,47	13,38	15,29	17,20	19,11
	7	186,26	1,86	3,73	5,59	7,45	9,31	11,18	13,04	14,90	16,76	18,63
	8	181,46	1,81	3,63	5,44	7,26	9,07	10,89	12,70	14,52	16,33	18,15
	9	176,71	1,77	3,53	5,30	7,07	8,84	10,60	12,37	14,14	15,90	17,67
	10	172,03	1,72	3,44	5,16	6,88	8,60	10,32	12,04	13,76	15,48	17,20
	11	167,41	1,67	3,35	5,02	6,70	8,37	10,04	11,72	13,39	15,07	16,74
	12	162,86	1,63	3,26	4,89	6,51	8,14	9,77	11,40	13,03	14,66	16,29
	13	158,37	1,58	3,17	4,75	6,33	7,92	9,50	11,09	12,67	14,25	15,84
	14	153,94	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,31	13,85	15,39

194	8	248,85	2,49	4,98	7,47	9,95	12,44	14,93	17,42	19,91	22,40	24,88
	9	243,28	2,43	4,87	7,30	9,73	12,16	14,60	17,03	19,46	21,90	24,33
	10	237,79	2,38	4,76	7,13	9,51	11,89	14,27	16,64	19,02	21,40	23,78
	11	232,35	2,32	4,65	6,97	9,29	11,62	13,94	16,26	18,59	20,91	23,24
	12	226,98	2,27	4,54	6,81	9,08	11,35	13,62	15,89	18,16	20,43	22,70
	13	221,67	2,22	4,43	6,65	8,87	11,08	13,30	15,52	17,73	19,95	22,17
	14	216,42	2,16	4,33	6,49	8,66	10,82	12,90	15,15	17,31	19,48	21,64
219	7	330,06	3,30	6,60	9,90	13,20	16,50	19,80	23,10	26,40	29,71	33,00
	8	323,65	3,24	6,47	9,71	12,95	16,18	19,42	22,66	25,89	29,13	32,37
	9,5	314,16	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13	28,27	31,42
	11	304,80	3,05	6,10	9,14	12,19	15,24	18,29	21,34	24,38	27,43	30,48
	12,5	295,59	2,96	5,91	8,87	11,82	14,78	17,74	20,69	23,65	26,60	29,56
245	7	419,10	4,19	8,38	12,57	16,76	20,95	25,15	29,34	33,53	37,72	41,91
	8	411,88	4,12	8,24	12,36	16,48	20,59	24,71	28,83	32,95	37,07	41,19
	9,5	401,15	4,01	8,02	12,03	16,05	20,06	24,07	28,08	32,09	36,10	40,12
	11	390,57	3,91	7,81	11,72	15,62	19,53	23,43	27,34	31,25	35,15	39,06
	12,5	380,13	3,80	7,60	11,40	15,21	19,01	22,81	26,61	30,41	34,21	38,01
273	9	510,70	5,11	10,21	15,32	20,43	25,54	30,64	35,75	40,86	45,96	51,07
	10,5	498,76	4,99	9,98	14,96	19,25	24,94	29,93	34,91	39,90	44,89	49,88
	12	486,95	4,87	9,74	14,61	19,47	24,34	29,21	34,08	38,95	43,82	48,69
299	9	620,16	6,20	12,40	18,60	24,81	31,04	37,21	43,41	49,61	55,81	62,02
	10	611,36	6,11	12,23	18,34	24,45	30,57	36,68	42,80	48,91	55,02	61,14
	11	602,63	6,03	12,05	18,08	24,10	30,13	36,16	42,18	48,21	54,24	60,26
	12	593,96	5,94	11,88	17,82	23,76	26,70	35,64	41,58	47,52	53,46	59,40
325	9	740,23	7,40	14,80	22,21	29,61	37,01	44,41	51,82	59,22	66,62	74,02
	10	730,61	7,31	14,61	21,92	29,22	36,53	43,84	51,14	58,45	65,75	73,06
	11	721,06	7,21	14,42	21,63	28,84	36,05	43,26	50,47	57,68	64,90	72,11
	12	711,58	7,12	14,23	21,35	28,46	35,58	42,69	49,81	56,93	64,04	71,16
351	10	860,49	8,60	17,21	25,81	34,42	43,02	51,63	60,23	68,84	77,44	86,05
	11	850,12	8,50	17,00	25,50	34,00	42,51	51,01	59,51	68,01	76,54	85,01
	12	839,82	8,40	16,80	25,19	33,59	41,99	50,39	58,79	67,18	75,58	83,98
377	10	1000,98	10,01	20,02	30,03	40,04	50,05	60,06	70,07	80,08	90,09	100,10
	11	989,80	9,90	19,80	29,69	39,59	49,49	59,39	69,29	79,18	89,80	98,98
	12	978,68	9,79	19,57	29,36	39,15	48,93	58,72	68,51	78,29	88,08	97,87
426	10	1294,62	12,95	25,89	38,84	51,78	64,73	77,68	90,62	103,57	116,52	129,46
	11	1281,90	12,82	25,64	38,46	51,28	64,10	76,91	89,73	102,55	115,37	128,19
	12	1269,23	12,69	25,38	38,08	50,77	63,46	76,15	88,85	101,54	114,23	126,92

**Goýberilmeli çuňlugu we oturtma sütünleri, dolotanyň  
diametrine baglylykda guýynyň halka meýdanynyň  
teoretiki göwrümi ( $m^3$ )**

Guýy-nyň çuň-lugy, m	Dolotanyň №							
	8	8	9	10	11	12	11	12
	Oturtma trubalarynyň diametri, mm							
	114	146	146	168	168	168	194	219
50	0,907	0,580	0,961	1,210	1,733	2,309	1,363	1,534
100	1,815	1,161	1,922	2,421	3,466	4,618	2,727	3,068
150	2,722	1,741	2,883	3,631	5,199	6,927	4,090	4,602
200	3,630	2,322	3,844	4,842	6,932	9,236	5,454	6,136
250	4,535	2,902	4,805	6,052	8,665	11,545	6,817	7,670
300	5,445	3,483	5,766	7,263	10,398	13,854	8,181	9,204
350	6,352	4,063	6,727	8,473	12,131	16,163	9,544	10,738
400	7,260	4,644	7,688	9,684	13,864	18,472	10,908	12,272
450	8,167	5,224	8,649	10,894	15,597	20,781	12,271	13,806
500	9,075	5,805	9,610	12,105	17,330	23,090	13,635	15,340
550	9,982	6,385	10,571	13,315	19,063	25,399	14,998	16,874
600	10,890	6,966	11,532	14,526	20,796	27,708	16,362	18,408
650	11,797	7,546	12,493	15,736	22,529	30,017	17,725	19,942
700	12,705	8,127	13,454	16,947	24,262	32,326	19,089	21,476
750	13,612	8,707	14,415	18,157	25,995	34,635	20,452	23,010
800	14,520	9,288	15,376	19,368	27,728	36,944	21,816	24,544
900	16,335	10,448	17,298	21,788	31,194	41,562	24,543	27,712
1000	18,150	11,610	19,220	24,210	34,660	46,180	27,270	30,680
1500	27,225	17,415	28,830	36,315	51,990	69,270	40,905	46,020
2000	36,300	23,220	38,440	48,420	69,320	92,360	54,540	-
2500	45,375	29,025	48,050	60,525	86,650	115,450	-	-
3000	54,450	34,830	57,660	72,630	103,980	-	-	-
3500	63,525	40,635	67,270	84,735	-	-	-	-
4000	72,600	46,440	76,880	96,840	-	-	-	-

Guýy-nyň çuň-lugy, m	Dolotanyň №								
	13	14	15	16	16	18	18	20	20
	Oturtma trubalarynyň diametri, mm								
	245	273	273	299	325	351	377	377	426
50	1,664	1,774	2,449	2,585	1,948	2,938	2,195	3,847	2,302
100	3,328	3,549	4,898	5,170	3,896	5,876	4,390	7,694	4,604
150	4,992	5,323	7,347	7,755	5,844	8,814	6,585	11,541	6,906
200	6,656	7,098	9,796	10,340	7,792	11,752	8,780	15,388	9,208
250	8,320	8,872	12,245	12,925	9,740	14,690	10,235	19,235	11,510
300	9,984	10,647	14,694	15,510	11,688	17,628	13,170	23,082	13,812
350	11,648	12,421	17,141	18,095	13,636	20,565	15,365	26,929	16,114
400	13,312	14,196	19,592	20,680	15,586	23,504	17,560	30,776	18,416
450	14,976	15,970	22,041	23,265	17,532	26,442	19,755	34,623	20,718
500	16,640	17,745	24,490	25,850	19,480	29,380	21,950	38,470	23,020
550	18,304	18,519	26,939	28,435	21,428	32,318	24,145	42,317	-
600	19,968	21,294	29,388	31,020	23,376	35,256	26,340	-	-
650	21,632	23,068	31,837	33,605	25,324	38,194	-	-	-
700	23,296	24,843	34,286	36,190	27,272	-	-	-	-
750	24,960	26,617	36,735	38,775	-	-	-	-	-
800	26,624	28,392	39,184	-	-	-	-	-	-
900	29,952	31,941	-	-	-	-	-	-	-
1000	33,280	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## EDEBIÝAT

1. Türkmenistanyň Konstitusiýasy. Aşgabat, 2008.
2. Gurbanguly Berdimuhamedow. Ösüșiň täze belentliklerine tarap. Saýlanan eserler. I tom. Aşgabat, 2008.
3. Gurbanguly Berdimuhamedow. Ösüșiň täze belentliklerine tarap. Saýlanan eserler. II tom. Aşgabat, 2009.
4. Gurbanguly Berdimuhamedow. Garaşsyzlyga guwanmak, Watany, halky söýmek bagtdyr. Aşgabat, 2007.
5. Gurbanguly Berdimuhamedow. Türkmenistan – sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy. Aşgabat, 2007.
6. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde sözlän sözi. (2009-njy ýylyň 12-nji iýuny). Aşgabat, 2009.
7. Türkmenistanyň Prezidentiniň “Obalaryň, şäherleriň, etrapdaky şäherceleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şartlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin” Milli maksatnamasy, Aşgabat, 2007.
8. “Türkmenistany ykdysady, syýasy we medeni taýdan ösdürmegiň 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Baş ugry” Milli Maksatnamasy, “Türkmenistan” gazeti, 2003-nji ýylyň 27-nji awgusty.
9. “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasy”. Aşgabat, 2006.
10. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. М.: Недра, 1985.
11. Пешалов Ю.А. Бурение нефтяных и газовых скважин. М.: Недра, 1980.
12. Пустовойтенко Г.П. Предупреждение и ликвидация аварии при бурении. М.: Недра, 1980.
13. Булатов А.И., Сидоров Н.А. Осложнения при креплении глубоких скважин. М.: Недра, 1975.
14. Середа Н.Г., Соловьев Ю.М. Бурение нефтяных и газовых скважин. М.: Недра, 1988.
15. Элиашевский И.В., Орсуляк А.М., Сторонский М.Н. Типовые задачи и расчеты в бурении. М.: Недра, 1976.
16. Сароян А.Я. Основы расчета бурильных колонн. М.: Недра, 1980.
17. Справочник инженера по бурению. 2-х томник. М.: Недра, 1973.
18. Ильский А. Расчет и конструирование бурового оборудования. М.: Гостоптехиздат. 1962.
19. Иночкин П.Т. Справочник бурового мастера. М.: Гостоптехиздат, 1958.
20. Муравьев В.М. Спутник нефтяника. М.: Недра, 1977.
21. Шерстнев Н.М., Расизаде Я.М., Ширинзаде С.А. Предупреждение и ликвидация осложнений в бурении. М.: Недра, 1980.
22. Озеренко А.Ф., Куксов А.К., Булатов А.И. Предупреждение и ликвидация газонефтепроявлений при бурении скважин. М.: Недра, 1974.
23. Кутепов А.И., Кателлка С.А., Федоров И.Н. Справочник – каталог по оборудованию ликвидации фонтанов. М.: Недра, 1978.

24. Сулейманов А.Б., Карапетов К.А., Яшин А.С. Практические расчеты при капитальном ремонте скважин. М.: Недра, 1980.
25. Пустовойтенко И.П., Сельващук А.П. Краткий справочник мастера по сложным буровым работам. М.: Недра, 1965.
26. Nuryýew A. Buraw işlerinde bolýan awariýalaryň we çylşyrymly ýagdaýlaryň bolmazlygy barada tertip görkezmesi. Aşgabat: TPI, 2003.
27. Görkezji esbaplary we enjamlary.
28. Slaýdlar.
29. Diafilmler.

## Mazmuny

Giriş	1 sah.
Awariýalar we onuň sebäpleri	1 sah.
Nebitgaz guýylaryny burawlanandaky awariýalar we olaryň sebäpleri	2 sah.
Buraw sütünleriniň gapjalmagy. Oturtma sütünler goýberilendäki we berkidilendäki awariýalar	4 sah.
Buraw sütünleriniň guýa gaçmagy	6 sah.
Awariýalary ýok etmegin usullary	7 sah.
Wannalaryň kömegi bilen gapjalmany ýok etmek	9 sah.
Wannanyň hasaby	12 sah.
Buraw trubalarynyň gapjalmagy we “ýapyşmagy”	14 sah.
Buraw sütünini TDŞ şnur torpedasy bilen towlap açmak	15 sah.
Awariýalary hasaba almak we derňemegiň düzgüni	19 sah.
Awariýalaryň öňüni almak	20 sah.
Dolotalar bilen bolýan awariýalaryň öňüni almak	21 sah.
Guýa buraw sütüniniň gaçmagynyň öňüni almak	23 sah.
Tutujy gurallar	24 sah.
Kolokollar	28 sah.
Magnit frezerleri	31 sah.
Frezer-pauk we gidrawliki pauk	35 sah.
Peçatlar	37 sah.
Daşyndan tutýan trubatutujy	40 sah.
Magnit lokatory	44 sah.
Awariýalary ýok etmekdäki tehnika howpsyzlygy	46 sah.
Ikinji nili burawlamak üçin gurulyşlar	47 sah.
Guýylar burawlananda çylşyrymly ýagdaýlar	49 sah.
Ýuwuwy erginiň parametrlerini sazlamak	52 sah.
Alibasterli garyndyny taýýarlamak	54 sah.
Çalt gatýan nebit-sementli garyndyny taýýarlamak	56 sah.
Oturta sütünleri bilen ergini ýuwudýan gatlagy ýapmak	58 sah.
Ergini ýuwudýan zolagy anyklamak üçin	60 sah.
analitik usuly	
Guýyny barlamak üçin apparatlar we gurallar	61 sah.
Ýuwduľmanyň çaltlygyny anyklamak	62 sah.
Goşmaçalar 1-8	65 sah.
Edebiýat	76 sah.